

Hơn 300 chiếc Ford EcoSport tại Việt Nam bị triệu hồi do lỗi dây tín hiệu

12:57 24/09/2021

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành chương trình triệu hồi 21516 đối với các sản phẩm Ford EcoSport do Công ty TNHH Ford Việt Nam sản xuất trong giai đoạn từ 26/2 đến 6/11/2020. Có tổng cộng 315 chiếc nằm trong danh sách này.



Ảnh minh họa

Theo nhà sản xuất, sau một thời gian vận hành, hệ thống dây tín hiệu điều khiển trên một số xe EcoSport xảy ra cọ xát với giá đỡ (khung). Tình trạng trên có thể làm xuất hiện lỗi kết nối tín hiệu hệ thống với bảng điều khiển táp-lô và cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của túi khí hành khách.

Chương trình triệu hồi của Ford nhằm kiểm tra và lắp bổ sung lớp bọc bảo vệ xung quanh bó dây tín hiệu táp-lô này. Việc kiểm tra và sửa chữa cho các xe này đều miễn phí, bắt đầu từ 20/9/2021 đến 20/9/2024.

Đối với các xe EcoSport được sản xuất ở nước ngoài, nhập về Việt Nam không thông qua Ford Việt Nam (bao gồm cả dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá

nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) không thuộc diện triệu hồi theo chương trình này.

Đây là đợt triệu hồi thứ hai của Ford EcoSport trong năm nay. Vào tháng 6 vừa qua, có 10 chiếc đã đến tay khách hàng và 124 chiếc chưa bán thuộc mẫu Ford Ecosport đời 2021 do Ford Việt Nam lắp ráp phải điều chỉnh ống dẫn dầu của bộ điều khiển thuỷ lực hệ thống phanh.

Bùi Quyền