

PC Điện Biên nỗ lực cấp điện trở lại cho khách hàng sau mưa lũ

09:31 03/08/2025

Tính đến 18h00 ngày 2/8/2025, Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã khôi phục cấp điện cho 6.355 khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đạt 76/97 trạm biến áp tái lập điện thành công. Đặc biệt, 100% các xã thuộc khu vực huyện Điện Biên Đông (cũ) đã có điện trở lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều điểm tại tỉnh Điện Biên xảy ra sạt lở đất, chia cắt giao thông nghiêm trọng, gây mất điện trên diện rộng tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Công tác tiếp cận và xử lý sự cố gặp rất nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường bị phong tỏa hoặc hư hỏng nặng.

Vẫn còn 21 trạm biến áp với 2.605 khách hàng tại 21 bản thuộc một phần các xã Mường Luân và Tà Dình chưa thể được cấp điện trở lại do tình trạng sạt lở và chia cắt chưa được khắc phục, khiến các tổ công tác chưa thể tiếp cận hiện trường.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) PC Điện Biên đang khẩn trương phối hợp với Đội Quản lý điện lực khu vực Na Son và các đội xung kích của các đơn vị lân cận, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực bám sát địa bàn, tổ chức lực lượng, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ khôi phục lưới điện.

PC Điện Biên xác định mục tiêu cao nhất là đảm bảo khôi phục điện sớm và an toàn cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng thi công trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục chỉ đạo sát sao và huy động hỗ trợ tối đa về nhân lực, vật tư, thiết bị để giúp PC Điện Biên hoàn thành công tác khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh do CBCNV trực tiếp ghi nhận tại hiện trường:



Địa hình chia cắt, nhưng mọi nỗ lực đưa điện trở lại vẫn không ngừng



Người dân mong mỗi ánh sáng điện để sớm ổn định cuộc sống sau lũ





Từng tổ công tác được phân theo địa bàn, địa hình cụ thể để đảm bảo an toàn trong thi công khắc phục



Tập trung quân số, quán triệt an toàn và kiểm tra giao lưới kỹ lưỡng trước khi tiếp cận vùng sạt lở

An Hạ