

Công ty Điện lực Điện Biên nỗ lực khắc phục sự cố trong mưa giông

08:30 09/08/2023

Do địa hình miền núi hiểm trở, đường giao thông đi lại khó khăn lại bị chia cắt khi sạt lở, nước lũ là một thách thức rất lớn cho công nhân ngành điện trong việc tiếp cận, tìm và xử lý sự cố. Với tinh thần quyết tâm, Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã thực hiện các giải pháp linh hoạt, theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “3 sẵn sàng” để xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm cấp điện kịp thời cho khách hàng.

Mưa giông kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong những ngày qua không chỉ gây ngập úng, ách tắc giao thông, ảnh hưởng bất lợi tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân mà còn ảnh hưởng đến các công trình điện và gây khó khăn rất lớn đến công tác quản lý vận hành lưới điện. Mưa lớn kéo dài đã gây tình trạng sạt lở móng cột, sạt lở đất phía trên đường dây điện kéo theo đất đá, cây cối gây sự cố lưới điện; nước lũ xói mòn gây đổ cột điện.

Do địa hình miền núi hiểm trở, đường giao thông đi lại khó khăn lại bị chia cắt khi sạt lở, nước lũ là một thách thức rất lớn cho công nhân ngành điện trong việc tiếp cận, tìm và xử lý sự cố. Với tinh thần quyết tâm, Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã thực hiện các giải pháp linh hoạt, theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “3 sẵn sàng” để xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm cấp điện kịp thời cho khách hàng.



Công nhân Điện lực Mường Chà - PC Điện Biên khắc phục sự cố đứt dây, gãy xà do sạt taluy cây đổ vào đường dây

Trong đợt mưa lớn vừa qua đã gây ra các thiệt hại đối với công trình điện như: Sạt lở đất móng cột, có nguy cơ đổ cột tại các vị trí: cột 39 ĐZ 35kV Nậm Hạ lộ 371 E21.7 thuộc địa bàn xã Mường Toong, huyện Mường Nhé và vị trí cột 45 ĐZ 35kV lộ 375 E21.2 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Mưa to kéo dài cũng đã ảnh hưởng đến nhiều cột hạ thế tại khu vực các xã: Xã Na Ư, Phu Luông, Hẹ Muông, Nậm Hẹ huyện Điện Biên; xã Chung Chải, Nậm Kè, Suối Voi, Mường Toong, Quảng Lâm huyện Mường Nhé; xã Ma Thì Hồ, Si Pa phìn, Sa Lông, Na Sang, Mường Mươn huyện Mường Chà; xã Chà Cang huyện Nậm Pồ... các sự cố này đã làm gián đoạn cung cấp điện cho các phụ tải với trên 17.000 khách hàng. Về công trình kiến trúc, mưa lớn kéo dài làm đất đá trên taluy dương sạt lở làm đổ tường bao bảo vệ phía sau nhà điều hành thủy điện Nậm Pay; đất đá trên taluy dương sạt lở xuống đường vào khu vực nhà van thủy điện Nậm Pay gây khó khăn trong việc lên kiểm tra khu vực nhà van.



Công nhân Điện lực Mường Chà khắc phục sự cố đứt dây, gãy xà do sạt taluy cây đổ vào đường dây tại khoảng cột 222 - 224 thuộc ĐZ 35kV lộ 371E21.7

Với những nỗ lực khẩn trương và khắc phục kịp thời không quản thời tiết, PC Điện Biên đã đảm bảo cấp điện liên tục, không để xảy ra tình trạng mất điện kéo dài. Do đã có các phương án chuẩn bị trước mùa mưa bão, Công ty Điện lực Điện Biên và các Điện lực trực thuộc đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vì vậy đã chủ động và có kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị cũng như xử lý khắc phục sự cố trong điều kiện thực tế nên các sự cố

được xử lý một cách nhanh chóng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.



Kiểm tra các vị trí xung yếu ngay trong đêm mưa lũ

Một số hình ảnh hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng:









Minh Anh