



Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Trụ sở đầu tư gần 90 tỷ đồng xuống cấp nghiêm trọng

02:39 19/09/2016

Được đầu tư xây dựng với số tiền gần 90 tỷ đồng, tuy nhiên trụ sở làm việc của UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang



THCL - Được đầu tư xây dựng với số tiền gần 90 tỷ đồng, tuy nhiên trụ sở làm việc của UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Khu vực trần, nền nhà nứt toác, cầu thang bộ xuất hiện nhiều vết nứt chân chim, trần thạch cao bị bong tróc, khu vực bồn hoa, tiền sảnh, chân móng tòa nhà đều bị nứt toác, sụt lún...



Công trình trụ sở UBND quận Hoàng Mai được đầu tư gần 90 tỷ đồng


Ngoài hiện tượng lún, sụt, cong vênh ở mặt tiền, chân móng (2 bên hông và phía sau) tòa nhà, cầu thang lên xuống, bên trong tòa nhà cao tầng cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn dưới nền, hành lang và các phòng... khiến nhiều người dân đến làm việc tại đây không khỏi ái ngại.

Được biết, công trình trụ sở UBND quận Hoàng Mai do BQL Dự án quận làm chủ đầu tư, số vốn đầu tư gần 90 tỷ đồng. Tổng diện tích đất dành xây dựng công trình trụ sở Quận ủy - UBND quận là 17.526 m², theo Quyết định 222/2005/QĐ-UB ngày 15/12/2005 của UBND TP. Hà Nội. Phần diện tích xây dựng trụ sở 2.444 m², thuộc địa phận 2 phường Hoàng Liệt và Thịnh Liệt (đối diện nút giao thông trên đường Pháp Vân - Yên Sở).


Công trình được chia ra làm 3 gói thầu: Gói thi công nhà trụ sở làm việc (cao 6 tầng) được giao cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà; Gói thi công xây lắp nhà hội trường do Công ty Licogi 20 đảm nhận; Gói xây dựng hạng mục ngoài nhà do Tổng công ty Đầu tư &

Phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm thi công. Trụ sở quận Hoàng Mai được khởi công từ 8/2007, đến tháng 12/2009, công trình được sử dụng.


Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận về tình trạng xuống cấp tại trụ sở UBND quận Hoàng Mai (15/9):




Khu vực bồn hoa, tiền sảnh trụ sở bị sụt lún, nứt toác nhiều chỗ




Khu vực chân móng tòa nhà bị lún sâu đồng loạt



Trần thạch cao tại nhiều tầng bị bong tróc



Những vết nứt dài còn xuất hiện tại các phòng



Khu vực đầm bê tông gắn kết giữa các tầng cũng nứt toác

Tuấn Ngọc - Đại Lộc