TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Gần 1.000 xe Ford phải tạm dừng bán hàng vì lỗi hộp số và pin

09:20 17/02/2023

Ford sẽ phải sửa chữa 944 xe tại Mỹ do một sai sót trong quá trình kiểm tra có thể đã làm rơi một số bu-lông vào hộp số. Phần lớn các xe có vấn đề chưa được bán ra, chỉ có một số ít đã đến tay khách hàng.

Cụ thể sự cố này ảnh hưởng đến các xe **F-150** được sản xuất tại Dearborn (Mỹ) trong thời gian từ ngày 09/11/2022 đến ngày 13/01/2023 và tại thành phố Kansas (Mỹ) từ ngày 18/11/2022 đến ngày 12/01/2023; xe **Mustang** được sản xuất tại nhà máy lắp ráp Flat Rock từ ngày 01/12/2022 đến ngày 05/01/2023; xe **Explorer** sản xuất ở Chicago (Mỹ) từ ngày 13/11/2022 đến ngày 27/01/2023, xe sản xuất ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 9 đến ngày 26/12/2022; xe **Bronco** được lắp ráp ở Michigan (Mỹ) từ ngày 14/11/2022 đến ngày 12/01/2023; và mẫu **Lincoln Aviator** sản xuất ở Chicago từ ngày 15/11/2022 đến ngày 27/01/2023.

Trước đó, Ford cũng vừa tạm ngừng sản xuất mẫu **F-150 Lightning** chạy điện do có thể xảy ra sự cố với bộ pin. Các xe đã sản xuất sẽ bị tạm dừng xuất xưởng.



> Ford vừa tạm ngừng sản xuất mẫu F-150 Lightning chạy điện do có thể xảy ra sự cố với bộ pin.

Theo thông tin được đăng tải, bu-lông thừa rơi vào trong hộp số có thể chui vào, khiến hộp số không chuyển sang chế độ dừng đỗ, làm tăng nguy cơ trôi xe ngoài ý muốn. Đây rõ ràng là một vấn đề liên quan đến sự an toàn.

Người phát ngôn của Ford đã xác nhận thông tin trên và cho biết thêm rằng theo họ, chỉ 3% số xe nói trên có nguy cơ này. Thêm vào đó, hơn 600 trong số 944 xe thuộc diện nghi ngờ vẫn chưa được bán tới người dùng.

Cơ quan Quản lý An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) dự kiến sẽ công bố thêm các tài liệu liên quan đến lỗi này trong những ngày tới, bao gồm cả khả năng triệu hồi khoảng 300 xe đã giao cho khách hàng.

Đức Anh