TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hà Nội siết phòng cháy xe buýt sau vụ cháy trên phố Lý Thường Kiệt

16:37 16/05/2026

Sau vụ xe buýt tuyến 03A bốc cháy trên phố Lý Thường Kiệt sáng 16/5, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải công cộng tăng cường kiểm tra kỹ thuật phương tiện, siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Ngày 16/5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vụ cháy xe buýt xảy ra trong sáng cùng ngày trên đường Lý Thường Kiệt tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện hư hại nặng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý hành khách sử dụng xe buýt.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản, phương tiện và đoàn tàu tại các nhà ga, depot, bãi đỗ xe buýt cũng như trong quá trình vận hành trên tuyến, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng tăng cường công tác phòng chống cháy nổ.



Hiện trường vụ cháy xe buýt sáng nay trên phố Lý Thường Kiệt

Theo văn bản số 531 ban hành ngày 16/5, các đơn vị vận tải cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phải quán triệt nghiêm công tác phòng chống cháy nổ theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi đưa vào khai thác. Đặc biệt, các bộ phận liên quan đến bình ắc quy, pin, bình khí phải được kiểm tra, bảo trì thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn vận hành.

Ngoài ra, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đoàn tàu; thực hiện đầy đủ chế độ kiểm định kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ và chỉ đưa vào hoạt động những phương tiện đủ điều kiện an toàn.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cũng yêu cầu kiểm tra, thay thế các bình cứu hỏa hết hạn trên xe buýt, đoàn tàu, nhà ga và bãi đỗ nhằm bảo đảm khả năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Song song với đó, các doanh nghiệp vận tải phải ban hành và thực hiện nghiêm nội quy phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, nhà xưởng, depot và nhà ga; niêm yết biển cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy, sơ đồ thoát nạn tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn và xử lý tình huống cháy nổ cho cán bộ, nhân viên. Các đơn vị cũng phải thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với bộ phận kiểm tra, giám sát của Trung tâm, cơ quan này yêu cầu tăng cường kiểm tra thực tế tại các nhà ga, trên xe buýt và đoàn tàu; xử lý nghiêm trường hợp đưa phương tiện không đảm bảo chất lượng kỹ thuật hoặc sử dụng bình cứu hỏa hết hạn vào hoạt động vận tải công cộng.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 16/5, xe buýt tuyến 03A mang biển kiểm soát 29B-193.15 chạy theo hướng Gia Lâm - Giáp Bát bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, đoạn hướng Quang Trung - Bà Triệu.

Theo nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe rồi nhanh chóng lan rộng khiến hành khách hoảng sợ, vội vã thoát ra ngoài.

Tài xế xe buýt cho biết, sau khi phát hiện sự cố đã lập tức dừng xe, hô hoán hành khách rời khỏi phương tiện. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh và

bao trùm chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an cơ sở khống chế đám cháy và phân luồng giao thông qua khu vực.

Vụ việc không gây thương vong, nguyên nhân hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Thiên Trường