TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phú Xuyên (Hà Nội): Người dân ý kiến về dự án đường giao thông thôn xóm đang thi công đã xuống cấp

14:27 08/07/2020

Dù đang trong quá trình triển khai và chưa nghiệm thu công trình, nhưng nhiều tuyến đường giao thông thôn xóm tại tiểu khu Đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã có xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp...

Thời gian qua, người dân thôn Đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) liên tục phản ánh về việc các tuyến đường nằm trong dự án đường giao thông thôn xóm thị ng, đổ ết



Dự án đường giao thông thôn xóm thị trấn Phú Xuyên (các tuyến tiểu khu Đông

Đoài) do UBND thị trấn Phú Xuyên làm chủ đầu tư, hiện đang thi công, nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp

Ông Nguyễn Văn T là người dân sống tại thôn Đông Đoài cho biết, chất lượng công trình không đảm bảo vì lượng xi măng không đủ để tạo độ bám nên chỉ cần lấy chổi quét là mặt đường sẽ bị tróc. Hiện đơn vị thi công đang chuẩn bị quốc lên đổ lại nhưng người dân chúng tôi không cho làm và hiện đang gọi cơ quan chức năng có thẩm quyền về kiểm tra lại chất lượng công trình.

Bà Phạm Thị L bức xúc, các tuyến đường mới làm xong nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp khiến người dân chúng tôi bức xúc, vì là đường trong làng nên mật độ di chuyển và tận dụng mặt đường làm nơi phơi phóng rất nhiều. Vừa rồi nhà tôi phơi lúa ở ngoài này và lấy chổi quét lúa mới thấy hiện tượng bong tróc vật



m tâm

Bên cạnh những đoạn đường đã thi công, thì tại đây vẫn còn nhiều tuyến đường đang được thi công dang dở, tạo nên khung cảnh nhếch nhác...

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường ở tiểu khu Đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đơn vị thi công đã chia từng đoạn ra để thi công. Ở những đoạn đường vừa mới thi công xong đã xuất hiện những

dấu hiệu xuống cấp như sứt mẻ, bong tróc vật liệu... tạo nên một khung cảnh dở dang, bừa bộn và nhếch nhác.

Theo một chuyên gia xây dựng, nguyên nhân của việc xuống cấp đối với những tuyến đường trên là do khi thi công đơn vị thi công đã không cho đủ hàm lượng xi măng. Ngoài ra, một nguyên nhân khác chính là do chất lượng của vật liệu không đảm bảo cụ thể là bê tông trộn bằng cát đen và đá không đúng chủng loai...

Được biết, Dự án đường giao thông thôn xóm thị trấn Phú Xuyên (các tuyến tiểu khu Đông Đoài) do UBND thị trấn Phú Xuyên làm chủ đầu tư với ngân sách



Chỉ cần lấy chân quẹt trên bề mặt bê tông thì thấy rõ hiện tượng vật liệu xây dựng bị bong tróc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) xác nhận hiện tại dự án đang thi công nhưng chất lượng kém nên đơn vị thi công đã bóc đi để đổ lại. Dự án này thuộc đường giao thông thôn xóm thị trấn Phú Xuyên (các tuyến tiểu khu Đông Đoài), do UBND thị trấn Phú Xuyên làm chủ đầu tư và doanh nghiệp Anh Tuấn là đơn vị thi công dự

án.

Nhiều người dân ý kiến, doanh nghiệp Anh Tuấn làm đơn vị thi công là do có người nhà làm ở UBND thị trấn và đơn vị này chuẩn bị thi công một số dự án trên địa bàn.

“Đúng là doanh nghiệp Anh Tuấn có người nhà làm việc ở UBDN thị trấn còn việc các dự án trên địa bàn là đấu thầu tự do ông nào trúng thì ông đấy làm”, ông Hải cho biết thêm.

Huy Trung