


300 tấn hóa chất tràn ra kênh Hải Phòng

07:32 21/11/2014

Đường ống dẫn hóa chất bất ngờ bị vỡ, khoảng 300 tấn hóa chất



Đường ống dẫn hóa chất bất ngờ bị vỡ, khoảng 300 tấn hóa chất LAB - sản phẩm từ dầu mỏ - đã chảy tràn xuống kênh Đông Bắc (Hải Phòng), bốc mùi khó chịu khiến nhiều người dân hoảng sợ.




Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc thả phao quây, thu gom hóa chất.
Ảnh: Giang Chinh.

Khoảng 8h sáng 20/11, người dân sinh sống tại khu vực kênh Đông Bắc, phường Máy Chai (Ngô Quyền, Hải Phòng) phát hiện vết chất lỏng màu nâu đen như văng dầu thải chảy xuống kênh thông qua miệng cống ngầm gần Công ty hóa chất Soft-SCC kèm mùi hôi. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an, UBND quận Ngô Quyền, Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng, Hải quan... đã tới kiểm tra. Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định vết hóa chất lỏng chảy ra từ vết bục trên đường ống dẫn từ Công ty hóa chất Soft-SCC tới cảng Cửa Cấm. Vị trí bục cách đường Ngô Quyền khoảng 300 m, nằm ngoài khuôn viên công ty.

Theo lãnh đạo công ty, hóa chất trên là Linear alkyl benzen (LAB), một trong những sản phẩm từ dầu mỏ được nhập khẩu từ Đài Loan. 1.100 tấn LAB được công ty này thuê Công ty cổ phần cung ứng xăng dầu chở từ Hòn Gia (Quảng Ninh) về cảng Cửa Cấm (Hải Phòng).

Khoảng 21h ngày 19/11, sà lan chở 625 tấn hóa chất LAB cập cảng Cửa Cấm đã bơm toàn bộ số hàng vào bồn chứa của Công ty hóa chất Soft-SCC qua hệ thống đường ống dẫn dài 1,2 km. Đến 4h sáng 20/11, việc bơm hóa chất hoàn tất và đến 8h sáng cùng ngày người dân phát hiện ra sự cố nói trên.



Do số lượng lớn, trải rộng trên mặt kênh, cơ quan chức năng thuê cả người dân tham gia thu gom hóa chất. Ảnh: Giang Chinh

Ngay sau đó, Công ty Soft-SCC đã thuê Công ty 128 Hải quân, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc thả phao vây tại các vị trí cửa kênh Đông Bắc tiếp giáp với sông Cấm và Cửa Cấm-Máy Đền để hạn chế hóa chất phát tán rộng, sau đó tiến hành vớt, hút hóa chất.

Theo ước tính của công ty, số hóa chất rò rỉ khoảng 300 tấn. Dự kiến trong 2 ngày cơ quan chức năng mới thực hiện xong việc thu gom, vớt số hóa chất đã tràn ra.

Chiều cùng ngày, ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty hóa chất Soft-SCC và các cơ quan chức năng tìm cách khắc phục hậu quả sự cố. Tại cuộc họp, ông Sơn yêu cầu Trung tâm quan trắc (Sở Tài nguyên và Môi trường) lấy mẫu nước, đất về xét nghiệm đánh giá mức độ độc hại, tác động đến môi trường, sức khỏe người dân; đồng thời giao Công an Hải Phòng vào cuộc điều tra, tìm nguyên nhân.

Theo Vnexpress