TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

319 xe Honda Accord bị thu hồi từ 8/8

08:53 05/08/2017

Theo Cục Đăng kiểm, từ 8/8, Honda Việt Nam thu hồi đối với dòng xe nhập khẩu Accord vì có thể bị cháy nổ.

Theo đó, sẽ có 319 chiếc Honda Accord được sản xuất từ 2013 - 2015 nằm trong diện thu hồi để kiểm tra, thay thế cảm biến ắc quy trên xe. Tất cả các mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Nguyên nhân thu hồi, trong quá trình sản xuất, vật liệu hàn không được điền đầy vào bảng mạch của cảm biến ắc quy nên theo quá trình sử dụng xe, các chất lỏng như nước muối, sunphat... có thể xâm nhập vào các lỗ hàn bị khuyết của bảng mạch.



Việc các chất lỏng xâm nhập và đọng lại ở bảng mạch có thể dẫn đến hiện tượng ngắn mạch và gây chập cháy bảng mạch cảm biến ắc quy. Trong trường

hợp xấu có thể gây ảnh hưởng đến các chi tiết khác trong khoang động cơ.

Trước đó, vào giữa tháng 7, xe Honda Accord cũng bị thu hồi tại Mỹ do bộ cảm biến pin bị lỗi, có thể khiến xe bốc cháy.

Nhà sản xuất Honda cho biết, tất cả trường hợp đều được sửa lỗi miễn phí.