

8.484 khách hàng tại Tây Bắc bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng của mưa giông

10:45 07/08/2023

Mưa giông, lũ quét sạt lở gây sự cố các trạm biến áp tại một số địa bàn do Công ty Điện lực Sơn La, Yên Bái, Lai Châu... thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý vận hành, kinh doanh bán điện, gây chia cắt, cô lập, sự cố làm gián đoạn cung cấp điện cho 8.484 khách hàng.

Cập nhật tình hình khắc phục hậu quả mưa giông tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu... đến chiều ngày 6/8/2023, Ban An toàn - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông tin:

Hệ thống lưới điện 110kV tại tỉnh Yên Bái, khu vực Thủy điện Hồ Bốn có sạt lở lũ quét lớn có gây ảnh hưởng đến sự cố đường dây 110kV và tài sản trụ sở làm việc nhà máy Thủy điện Hồ Bốn. Mưa giông, lũ quét sạt lở gây sự cố các trạm biến áp tại một số địa bàn do Công ty Điện lực Sơn La, Yên Bái, Lai Châu,... thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý vận hành, kinh doanh bán điện gây chia cắt, cô lập, sự cố, làm gián đoạn cung cấp điện cho 8.484 khách hàng.

Bản tin khí tượng thủy văn Trung ương sáng ngày 7/8/2023 thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 01h/06/8-01h/07/8) tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mồ Dề 2123,6mm, Chế Tạo 110,2mm (Yên Bái); Tà Mít 116,6mm, Pắc Ta 115,2mm (Lai Châu); Nam Cường 97,4mm (Lào Cai); ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trung tâm cảnh báo mưa trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên

70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện miền núi trên địa bàn các tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang.

EVNNPC cho biết, tại Quốc lộ 32 tại địa phận thuộc hai xã Khao Mang, Hồ Bốn của huyện Mường Chải, tỉnh Yên Bái khu vực này đang bị mất thông tin, giao thông tê liệt, toàn huyện Mường Chải mất điện, các phương tiện không thể qua lại, kể cả đi bộ, sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Trong sáng ngày 06/8/2023, hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại Yên Bái cũng bị sự cố do các đợt mưa giông kéo dài, sự cố đường dây 376 E29.2 cấp điện cho khu vực huyện Mường Chải gây mất điện 80 TBA với 8.017 khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện tuyến đường giao thông Mường Chải đi Lai Châu đang bị sạt lở không di chuyển được, Công ty (PC) Yên Bái đang triển khai các đội khắc phục sự cố để tiếp cận hiện trường.

Tại tỉnh Sơn La, khu vực thuộc quản lý của Điện lực Mường La, PC Sơn La đã xảy ra sự cố đường dây 381 E17.3 Mường La (vị trí 112 bị gãy đổ vùi lấp; đứt dây dẫn tại vị trí khoảng cột 111÷113 đường dây 35kV E17.3 khu vực Mường La) gây mất điện 2 TBA với 41 khách hàng bị ảnh hưởng.

Khu vực Điện lực Thuận Châu - Quỳnh Nhai: Vị trí cột 470/119, 470/120 đường dây 35 kV lộ 375 E17.4 Thuận Châu do mưa, lũ làm cột bị nghiêng. Điện lực đã phải cắt dao cắt ly 375-7/470/116 Co Lú để cô lập điểm sự cố nên gây gián đoạn cung cấp điện cho 01 TBA với 18 khách hàng bị.

Theo Công ty Điện lực Sơn La, đối với những khu vực sự cố trên địa bàn do giao thông bị sạt lở, chia cắt chưa vận chuyển được thiết bị vật tư để khắc phục, Công ty dự kiến sẽ khôi phục sự cố và cấp điện lại cho khách hàng vào ngày 9/8.

Tại Lai Châu, hệ thống lưới điện trung, hạ áp xảy ra sự cố tại đường dây 35kV Bản Mùì, gây mất điện cho 5 TBA với 408 khách hàng. Đây là khu vực đường xá và đồi núi đang sạt lở, hiện PC Lai Châu đang cố gắng kiểm tra và tiếp cận hiện trường để khắc phục sự cố sớm nhất.

Tại Điện Biên, mưa giông cũng làm vị trí cột 39 đường dây 35kV nhánh rẽ Nậm Hạ lộ 371 E21.7, vị trí cột 45 đường dây 35kV lộ 375

E21.2 bị sạt lở đất móng cột, có nguy cơ đổ cột. Tại vị trí sạt lở móng cột, PC Điện Biên đã thực hiện đào rãnh thoát nước ngăn nước mưa chảy vào móng cột, tiếp tục theo dõi và ứng phó, những chỗ xói lở đất sẽ chờ nước rút làm cánh phai không cho nước chạy thẳng vào móng cột. Đơn vị quản lý vận hành PC Lai Châu đang thường xuyên kiểm tra theo dõi, hiện tại những vị trí này không gây mất điện cho khách hàng.

Hiện nay, với tinh thần ứng trực tại chỗ, theo dõi sát sao tình hình thời tiết và sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang tổ chức kiểm tra, khắc phục sự cố, sẵn sàng phương án an toàn để khôi phục lưới điện và cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng.



Đường vào Thủy Điện Hồ Bốn, huyện Mường Chà, tỉnh Yên Bái giao thông tê liệt



Quốc lộ 32 tại địa phận thuộc hai xã Khao Mang, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đang bị mất thông tin, giao thông tê liệt, toàn huyện Mù Cang Chải mất điện, các phương tiện không thể qua lại, kể cả đi bộ, sạt lở taluy

dương nghiêm trọng



Sáng 6/8/2023, hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại Yên Bái gặp sự cố do các đợt mưa giông kéo dài



Nhiều khu vực hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại Yên Bái gặp sự cố do các đợt mưa giông kéo dài





8.484 khách hàng tại Tây Bắc bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng của mưa giông
<https://thuonghieucongluan.com.vn/8-484-khach-hang-tai-tay-bac-dang-gian-doan-cung-cap-dien-do-bi-co-lap-anh-huong-cua-mua-giong-sat-lo-va-lu-quet-a198758.html>

Sạt lở đất đá tại Sơn La gây cản trở, khó khăn cho việc khắc phục sự cố





Công nhân Điện lực Sơn La hỗ trợ người dân qua khu vực sạt lở



Vị trí cột 45 ĐZ 35kV lộ 375 E21.2 khu vực Lai Châu

Minh Anh