

Audi triệu hồi 566 xe Q5 tại Việt Nam

16:24 18/10/2019

Audi vừa ra thông báo triệu hồi 566 xe Q5 tại Việt Nam để gia cố ổp chắn bùn bánh xe. Những xe trong diện ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 - 12/2018. Chương trình triệu hồi dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 21/10/2023.



Audi Q5 (Ảnh: Motor1.com)

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ổp chắn bùn của Audi Q5 có thể bị lỏng và trong một số trường hợp nó có thể bị rơi ra khỏi xe, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình xe vận hành.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do khiếm khuyết trong thiết kế điểm nối tại vị trí lắp ổp chắn bùn.

Tuy chưa ghi nhận trường hợp rủi ro nào, nhưng vì lý do an toàn tối đa đối với người sử dụng phương tiện, Audi AG đã yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu chính thức tiến hành kiểm tra danh sách xe liên quan và triệu hồi để kiểm tra, khắc

phục lỗi.

Trong số 566 xe chịu ảnh hưởng, có các biến thể: Q5 2.0 TFSI quattro, Q5 Design 2.0 TFSI quattro, Q5 Design 45 TFSI quattro, Q5 Sport 2.0 TFSI quattro, Q5 Sport 45 TFSI quattro.

Theo kế hoạch, Audi Việt Nam sẽ thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe bị ảnh hưởng nói trên thông qua Công ty TNHH Á Châu và các đại lý ủy quyền. Đơn vị này cũng sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với từng chủ xe và tiến hành khắc phục lỗi miễn phí. Dự kiến, thời gian tiến hành kiểm tra và thay thế (nếu cần) vào khoảng một giờ cho mỗi xe.

Hàng Vương