

Ba em nhỏ tử vong vì công trình sai phạm của Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang

05:54 16/10/2018

Quá trình thực hiện dự án xây dựng Công trình thi công nền đường nội bộ, đường bao quanh diện tích đất tại cơ sở 2 của Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (mương nước, đường nội bộ) đã thực hiện không đúng chủ trương đầu tư và trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng...

Đặc biệt, hậu quả của công trình sai phạm trên đã làm cho liên tiếp 3 em nhỏ tử vong vì đuối nước, khiến đông đảo người dân vô cùng bức xúc.

Ba em nhỏ tử vong vì “mương nước tử thân”

Liên tiếp trong 2 năm 2017 - 2018, 3 em nhỏ tại xã Tân Dĩnh, Lạng Giang (Bắc Giang) đã đuối nước thương tâm tại mương nước của cơ sở 2 Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang.

Cụ thể, vào ngày 26/8/2017, 3 em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội (cơ sở 2) đã sang phần đất thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp chơi. Một em đã vô tình bị ngã xuống kênh nước này, đuối nước và tử vong.


Tiếp đó, đến ngày 23/6/2018, 2 em học sinh Trường tiểu học xã Tân Dĩnh lại tiếp tục bị đuối nước, tử vong tại mương nước của trường này.



Trụ sở UBND xã Tân Định (Lạng Giang, Bắc Giang)

Trước những sự việc nghiêm trọng trên, ông Đào Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Tân Định cho hay: "Với cương vị Chủ tịch xã, tôi đã trực tiếp đề nghị các cấp chính quyền cấp trên, các cơ quan chức năng liên quan cấp tỉnh, cấp huyện và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang yêu cầu kiên quyết làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và việc có hay không sai phạm dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong sự việc này".

Ông Dự cho biết, mương nước sâu kéo dài này bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên Trường CD kỹ thuật công nghiệp từ giữa năm 2017. Ngay sau khi xuất hiện, 1 cháu nhỏ đã đuối nước. Tuy nhiên, không hề có một biện pháp khắc phục nào. Và hậu quả là thêm 2 cháu bé đã tiếp tục tử vong tại đây.



Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu làm rõ sự việc

"Tôi đã đề nghị Sở Xây dựng và Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang phải làm rõ nội dung cấp phép cho dự án của trường này, phải làm rõ có hay không việc được phép đào một mương nước sâu như vậy trong giấy phép. Phải làm rõ việc đào mương nước sâu như vậy đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật hay chưa? Và nếu có sai phạm ở đây, cá nhân và những cơ quan có trách nhiệm giám sát sẽ phải nhận trách nhiệm như thế nào?"

Và quan trọng hơn, tôi kiên quyết yêu cầu làm rõ để những ai sai phạm phải có biện pháp khắc phục ngay sự nguy hiểm này, không thể để nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trẻ nhỏ tiếp tục đối diện với nguy hiểm thường trực từ sự vô trách nhiệm được nữa", ông Dự bức xúc

Ngày 24/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có giấy mời gửi Sở LĐT&XH, Sở TN&MT, UBND huyện Lạng Giang, UBND xã Tân Dĩnh, Trường CD kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang họp để xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh. Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tại Công văn số 3126/UBND-KGVX ngày 14/9/2018.

Được biết, hiện hiệu trưởng Trường CD kỹ thuật công nghiệp là ông Đặng Thanh Thủy.

“Phát lộ” nhiều sai phạm

Ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã có công văn do ông Nguyễn Việt Phong, Phó giám đốc ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên.

Báo cáo cho biết: Công trình thi công nền đường nội bộ, đường bao quanh diện tích đất tại cơ sở 2 của Trường CD kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (còn gọi là mương nước, đường nội bộ) do chính nhà trường làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là gần 500 triệu đồng.



Trụ sở của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang

Tuy nhiên, qua kiểm tra quá trình thực hiện dự án xây dựng đã phát hiện công trình trên thực hiện không đúng chủ trương đầu tư và trình tự thực hiện dự án, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Cụ thể: Công trình thực hiện đầu tư xây dựng khi chưa có kế hoạch đầu tư, nội dung đầu tư không đúng theo danh mục Bộ Công thương quyết định tại Quyết định 2239/QĐ-BCT ngày 19/6/2017 (theo QĐ 2239/QĐ-BCT cho phép nhà trường đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa cổng, nhà bảo vệ, mở rộng đường vào); công trình thực hiện trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định.

**UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG**

Số: 274/SXD-CCGD

V/v Báo cáo xác định nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Đình, huyện Lạng Giang.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 3126/UBND-KGVX ngày 14/9/2018 về việc kiểm tra nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Đình, huyện Lạng Giang. Ngày 27/9/2018, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở: Lao động - TB&XH, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Lạng Giang, chủ tịch UBND xã Tân Đình và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang về các nội dung liên quan đến vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Đình, huyện Lạng Giang và quá trình đầu tư xây dựng thi công công trình nền đường nội bộ, đường bao quanh diện tích đất tại cơ sở 2 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang. Sau khi kiểm tra thực tế công trình, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự và xem xét hồ sơ, tài liệu do nhà trường cung cấp, Sở Xây dựng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Thông tin về vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Đình

Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 tại địa điểm nương nước thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (cơ sở 2), thôn Tân Sơn 1, xã Tân Đình, huyện Lạng Giang đã xảy ra 02 vụ đuối nước làm 03 trẻ em tử vong, cụ thể: Vào ngày 26/8/2017 có 03 trẻ em khuyết tật học tại Trung tâm công tác xã hội (cơ sở 2) đã trèo qua tường bao của Trung tâm sang Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang (cơ sở 2) để chơi, 01 cháu gái 12 tuổi ngã xuống nương nước của nhà trường nên đã bị đuối nước dẫn đến tử vong; ngày 23/6/2018 có 02 cháu trai 9 tuổi thuộc xã Tân Đình đi qua nương thủy lợi của xã vào nương nước của nhà trường tắm đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ngày 25/7/2018, UBND huyện Lạng Giang đã phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tổ chức buổi làm việc với Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang và UBND xã Tân Đình về công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn xã Tân Đình. Sau buổi làm việc, UBND huyện Lạng Giang có văn bản số 1019/UBND-LĐT&XH ngày 01/8/2018, Sở Lao động - TB&XH có văn bản số 2320/LĐT&XH-BVCSTE&BDG ngày 14/8/2018 về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xem xét hồ sơ liên quan đến việc cấp phép thi công đào hào nước chạy xung quanh của nhà trường (trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm), đồng thời làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra 02 vụ đuối nước trẻ em nêu trên. Hiện nay, nhà trường đang tiến hành xây dựng tường bao

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã kết luận Trường CD kỹ thuật công nghiệp xây dựng công trình sai phạm và vô trách nhiệm trong quá trình khắc phục dẫn đến hậu quả đau lòng

Nguyên nhân sự việc được chỉ ra là do Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang thực hiện đầu tư xây dựng công trình không đúng với chủ trương đầu tư và trình tự theo quy định, chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Khi công trình xây dựng hoàn thành đã tạo ra mương nước sâu nguy hiểm mà Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang không có đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm và hàng rào che chắn an toàn khu vực công trình.

Cũng theo báo cáo này, sau khi UBND huyện Lạng Giang và Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang có công văn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ hồ sơ liên quan đến việc cấp phép thi công đào hào nước chạy xung quanh của nhà trường trên đất trồng cây nông nghiệp lâu năm, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong việc xảy ra 2 vụ đuối nước, Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang không những không lấp mương nước, hoàn trả hiện trạng, khắc phục sai phạm mà còn đang tiến hành xây dựng tường bao kiên cố để cách ly mương nước này với khu dân cư.

Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PV