

Bắc Ninh: Còn 99 khu vực bị ngập sâu, 2 người thiệt mạng

06:24 08/10/2025

Đến 21 giờ 30 phút ngày 7/10, tỉnh Bắc Ninh còn 99 khu vực bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị úng ngập cục bộ, tỉnh xuất hiện 65 điểm sạt lở đất, đá nguy cơ đe dọa an toàn các tuyến đường giao thông, nhà ở của người dân. Nhiều hồ chứa đã đạt 100% công suất.

Tỉnh Bắc Ninh đã có hai trường hợp thiệt hại về người (một người tại xã Xuân Lương do ngạt nước; một người bị sét đánh tại xã Đồng Kỳ).



Lãnh đạo xã Hợp Thịnh kiểm tra mực nước trên sông Cầu.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thành lập các đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục. Trong đó, đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các xã: Tam Giang, Tam Đa, Kinh Bắc và Vũ Ninh.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các xã: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Vân Hà.

Đoàn do đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các xã, phường: Bồ Hạ, Mỹ Thái, Bắc Giang và Phúc Hòa.



Đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở tại Km96 + 800, quốc lộ 31.

Đoàn do đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra điểm sạt lở tại Km12+280 đường tỉnh 291 (xã Tuấn Đạo); Km96+800 quốc lộ 31 và đường quy hoạch tỉnh lộ 291C đoạn thôn Gà (xã Vân Sơn).

Mưa lũ đã khiến gần 3.000 ha lúa, hoa màu ngập úng, gần 50.000 con gia súc, gia cầm và hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tại khu vực K8+200 đê tả Cầu, thôn Bảo Tân (xã Hợp Thịnh), sạt lở ngắt quãng dài khoảng 200m ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ sinh sống ở ven đê. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Cắt cử lực lượng ứng trực, không cho người dân đến gần khu vực sạt lở.

Tại khu vực K20+300 đê tả Cầu, thôn Cẩm Bào và Trạm bơm Cẩm Bào (xã Xuân Cẩm), chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng trực, gia cố đê điều, đồng thời vận hành toàn bộ trạm bơm tiêu úng với công suất tối đa để tiêu nước ra sông, hạn chế thiệt hại.

Tại xã Bồ Hạ, do lũ trên sông Thương dâng cao, một số tuyến đường ngập sâu không thể lưu thông. Hiện 7 thôn thuộc xã Bồ Hạ cũ bị cô lập, đoạn đê bổi Xuân Lan dài khoảng 1km bị tràn, nước lũ đang lên rất nhanh, việc đắp đê bổi không thể thực hiện được.



Đường Thôn Tây, xã Tiên Lục bị ngập sâu.

Tại xã Tiên Lục, mưa lớn dồn dập khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và diện tích hoa màu bị ngập, chia cắt. Trong khi đó, xã Mỹ Thái xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại đoạn đê tả sông Thương (K2+600), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Xã đã khẩn trương huy động lực lượng, vận chuyển đất, đóng cọc để gia cố đê.

Hiện, công tác phòng, chống lụt bão vẫn đang được theo dõi chặt chẽ, các lực lượng ứng trực vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Bá Đoàn