

Bão số 7 “đánh sập” 2 đoạn đê biển ở Nam Định

20:54 14/10/2020

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, hai đoạn mái kè đê biển thuộc địa bàn huyện Hải Hậu đã bị sập, sạt, với tổng diện tích các hố vũng là 278m².

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo các đơn vị tiến hành xử lý sự cố thời gian đầu bằng cách trải vải lọc, xếp rọ thép đựng đá phủ lên trên các hố vũng, sạt; liên kết các rọ lại với nhau bằng dây thép buộc chặt.

Khi triều kiệt, sẽ tiến hành tháo dỡ rọ đá, các cấu kiện bị vũng, sập, sạt, sau đó đắp bù đất thịt, trải vải địa kỹ thuật, rải đá dăm lót, tận dụng cấu trúc cũ lát lại mái kè. Qua rà soát, Nam Định dự kiến khoản kinh phí 24 tỷ đồng, tu sửa khẩn cấp những hạng mục công trình đã hư hại trên các tuyến đê biển, đê bồi, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp không khí lạnh, dự báo đến ngày 16-10, tỉnh Nam Định có mưa vừa, mưa đến rất to và rải rác có giông.

Theo ghi nhận tại huyện ven biển Hải Hậu ngày 14/10, mưa to, gió mạnh cấp 9, nước biển dâng cao, sóng đánh tràn qua đê khiến khu vực thị trấn Thịnh Long bị ngập khá nghiêm trọng.



Một

đoạn kè biển bị đánh sập do ảnh hưởng của cơn bão số 7

Trước đó, tại bờ biển huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), hàng nghìn mét kè bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông đã bị đánh sập, vỡ, tan hoang. Theo ghi nhận, cả dọc kè biển dài hàng cây số đã bị đánh sập tan nát, không còn phân biệt được đỉnh kè, thân kè. Từng khối bê-tông lớn bị bẻ vụn, chất đống, trôi sạt xuống chân kè.

Nhiều ống cống thoát nước có chu vi miệng ống cả mét bị cắt rời khỏi trụ, lặn lóc, nửa chìm nửa nổi theo con sóng xô bờ. Phần vỉa hè và đường đi dọc theo kè của khu sinh thái cũng đã bị “ăn” vào gần hết, cây tung gốc, đá lát văng ngổn ngang.

Từng khúc đường gãy gập, sụt xuống tạo thành hố sâu như hàm ếch. Phía trong, vài đoạn rừng phi lao phòng hộ bị sóng đánh tràn vào đã chết khô, bạc phách dưới nắng gắt.

Đầu năm 2019, thời điểm kè bắt đầu sập hai đoạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoàn cùng đoàn chuyên gia của tỉnh đã về kiểm tra thực tế tại khu vực này. Khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nguyên nhân gây sập kè, trên căn cứ đó huyện Nghĩa Hưng khẩn trương lên phương án khắc phục sự cố.

Thiên Trường