

## **Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm định khẩn cấp chất lượng cầu Sông Lô, báo cáo kết quả trước ngày 15/11**

11:17 05/11/2025

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc một số trụ cầu Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) bị xuống cấp nghiêm trọng, có dấu hiệu lộ cốt thép và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan liên quan, yêu cầu khẩn trương kiểm định chất lượng công trình và báo cáo kết quả trước ngày 15/11/2025.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác cầu Sông Lô tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. Các bên liên quan cần thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1, Điều 40 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, bao gồm việc kiểm định chất lượng, áp dụng biện pháp cần thiết như hạn chế lưu thông, khoanh vùng nguy hiểm hoặc tiến hành sửa chữa ngay khi có dấu hiệu mất an toàn kết cấu.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý địa phương cần rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông (nếu cần thiết) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua lại khu vực cầu Sông Lô.



Tổ chức kiểm định chất lượng công trình cầu Sông Lô

Đồng thời, Bộ giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ thực hiện kiểm định, đánh giá khả năng chịu lực của công trình, tổng hợp báo cáo gửi Bộ trước hạn nêu trên.

Về phía Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu cơ quan này phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tại địa phương trong việc kiểm soát lưu lượng và tải trọng phương tiện qua cầu, tổ chức phân luồng hợp lý, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn ở hai đầu cầu.

Hiện tại, theo ghi nhận, trụ T3 cầu Sông Lô (thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã bị hư hỏng nghiêm trọng, phần bê tông bị bong tróc, để lộ cốt thép chịu lực. Việc kiểm định và khắc phục kịp thời được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn kết cấu, tránh nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

**Phương Thảo (t/h)**