

Đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông trên Quốc lộ 27C

20:27 22/11/2025

Qua công tác kiểm tra, khảo sát tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), tổ Cảnh sát giao thông khu vực Khánh Vĩnh phát hiện một điểm sạt lở, sụt lún mới với độ sâu khoảng 5 m, gây chia cắt hoàn toàn đường đèo từ Km36+600 đến Km36+700.

Ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở đã nắm được tình hình và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai công tác xử lý. Lực lượng kỹ thuật tiến hành khoanh vùng khu vực sạt lở, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục trong điều kiện thời tiết vẫn đang mưa, yêu cầu thi công phải đảm bảo mức độ an toàn cao nhất.



Đèo Khánh Lê xuất hiện điểm sạt lở, sụt lún mới với độ sâu khoảng 5m, gây chia cắt hoàn toàn đường đèo từ Km36+600 đến Km36+700.

Trước đó, khu vực này đã được cấm biển cảnh báo và kiểm soát để bảo đảm an toàn cho người dân. Nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến đất đá trên tuyến Quốc lộ 27C bị ngấm nước, làm tăng nguy cơ sạt lở, sụt trượt và chia cắt giao thông. Hiện lực lượng chức năng đang duy trì chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm và

không cho phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối. Người dân và tài xế được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua đèo Khánh Lê trong thời điểm thời tiết xấu, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Công tác theo dõi, giám sát địa chất và kiểm tra an toàn kết cấu mặt đường đang được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các nguy cơ phát sinh, nhanh chóng khôi phục giao thông ngay khi điều kiện cho phép.

Tình trạng sạt lở trên đèo Khánh Lê đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa lớn. Theo thống kê, cung đường ghi nhận thêm 7 điểm sạt lở mới, nâng tổng số điểm sạt lở lên 10 vị trí. Trong đó, nhiều đoạn bị nứt toác gần nửa mặt đường và một số vị trí có chiều dài hơn 100 m. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa chiều 22/11 xác nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đoạn qua thôn Bố Lang (xã Nam Khánh Vĩnh), và cho biết, từ ngày 16/11 đến nay, đã có 3 điểm sạt lở lớn chưa thể khắc phục, cộng với 7 điểm mới phát sinh sau đợt mưa kéo dài từ 19 đến 22/11.

Việc khắc phục gặp nhiều trở ngại do máy móc và phương tiện khó tiếp cận các vị trí sạt lở trong điều kiện mưa lớn liên tục, trong khi nhiều vị trí bị hư hỏng, nứt gãy nghiêm trọng, khiến thời gian xử lý dự kiến kéo dài.

Trước đó, vào khoảng 22h30 phút ngày 16/11, tại Km45 Quốc lộ 27C thuộc địa phận đèo Khánh Lê (hướng Đà Lạt – Nha Trang), một xe khách 40 chỗ mang biển số 59H-531.14 chạy tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi đã gặp nạn do sạt lở đất bất ngờ trong đêm. Nhiều tảng đá lớn từ trên núi đổ ập xuống khiến chiếc xe hư hỏng nặng. Tình huống cứu hộ trở nên khó khăn hơn khi khu vực gặp nạn nằm giữa hai điểm sạt lở khác tại Km43 và Km47, khiến lực lượng chức năng không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới, buộc phải đi bộ men rừng để vào hiện trường.

Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được điểm sạt lở chính, ghi nhận 6 người tử vong và 19 người bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì cảnh báo và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trên toàn tuyến Quốc lộ 27C đi qua khu vực đèo Khánh Lê. Công tác khắc phục sẽ được đẩy nhanh ngay khi thời tiết thuận lợi và máy móc có thể tiếp cận các vị trí sạt lở nghiêm trọng.

Thiên Trường