

Điện lực Hải Phòng: Kịp thời khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 2 tại huyện Vĩnh Bảo

07:07 15/06/2021

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn kèm theo gió mạnh làm vỡ sứ gây mất điện tại lộ 374 E2.10 thuộc các xã Liên Am, Hòa Bình, Trấn Dương thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng).



Công nhân Đội quản lý vận hành xử lý sự cố lưới điện sau bão. (Ảnh: Điện lực Hải Phòng)

Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Điện lực Vĩnh Bảo đã chỉ đạo các đội khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện, vật tư lập phương án khắc phục các sự cố lưới điện, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng, nhân dân trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Với những tình huống và phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 đã được Điện lực Vĩnh Bảo xây dựng từ đầu năm, Đội quản lý vận hành đã khẩn trương khắc phục sự cố, từ 13 giờ 05 phút đến 14 giờ cùng ngày các sự cố hư hỏng đã được khắc phục, hoạt động cung cấp điện đã trở lại bình thường, đảm bảo cấp điện đầy đủ cho nhân dân trên toàn huyện.

Quỳnh Nga