

Đình chỉ thi công công trình sập giàn giáo tại Hà Nội khiến 6 người thương vong

14:36 17/01/2018

Trưa 17/1, Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản và tạm đình chỉ thi công công trình nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đại diện UBND phường Đại Mỗ cho biết: “Vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong xảy ra tại công trình Dự án Cây xanh và bãi đỗ xe Việt - Nhật do công ty công ty CP Phát triển đầu tư và dịch vụ Việt - Nhật làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội”. Hậu quả của sự cố làm cho 3 người chết, 3 người thương vong.



Hiện trường vụ sập giàn giáo

Công trình này được UBND quận Nam Từ Liêm cấp phép xây dựng từ ngày 14/11/2017, thông báo khởi công vào ngày 15/11, diện tích bị sập rộng khoảng 256 m². Đây là dự án xây dựng khu vực cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ

dành cho ô tô”, vị đại diện phường Đại Mỗ nói.

Đại diện phường Đại Mỗ cho hay: “Về quy mô dự án thời điểm xảy ra sự cố, đang thi công 2 tầng, có diện tích sàn tầng 1 là 1.528 m², chiều cao sàn tầng 1 là 5,5 mét, kích thước 1 cạnh là 17,4 mét và 1 cạnh khác là 14,7 mét”.

Khi được hỏi về việc giám sát thi công, trách nhiệm của phường để xảy ra sự việc trên, vị đại diện phường Đại Mỗ cho rằng: “Tuần trước chúng tôi có gửi thông báo kiểm tra dự án tới chủ đầu tư. Theo kế hoạch thứ 5 tuần này sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng sự cố lại xảy ra trước thời điểm kiểm tra. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân ban đầu, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra”.



Công trình đang được tạm đình chỉ để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn

Như tin đã đưa, rạng sáng 17/1 đã xảy ra sự cố sập giàn giáo tại một công trình xây dựng tại nút giao Tố Hữu - Mỗ Lao (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Vụ việc khiến 3 người thương vong và nhiều người khác bị thương.

Danh tính ba công nhân tử vong đã được xác định gồm: Trần Văn Túc (SN 1987); Bàn Văn Mạnh (SN 1990); Bàn Văn Bành (SN 1996) đều quê ở Yên Bình, Yên Bái.

Đội cảnh sát hình sự phối hợp với đội khám nghiệm Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ

tai nạn nghiêm trọng này.

Hưng Khánh