

## Ford triệu hồi hơn 20 nghìn xe tại Việt Nam do lỗi camera lùi

11:30 06/10/2025

Hơn 20.000 xe các kiểu loại Everest, Ranger và Ranger Raptor bị triệu hồi tại Việt Nam do các lỗi liên quan đến camera lùi, xuất phát từ lỗi phần mềm.



Ford Everest là một trong số ba mẫu xe được triệu hồi để sửa lỗi camera lùi

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có thông báo về chương trình triệu hồi của Ford tại Việt Nam, liên quan đến 21.128 chiếc xe sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan.

Theo thông báo, chương trình triệu hồi này theo chương trình 25S49 của Tập đoàn Ford Motor để cập nhật phần mềm màn hình camera sau trên các mẫu xe bị ảnh hưởng. Cụ thể các dòng xe bị ảnh hưởng gồm Ford Everest, Ranger và Ranger Raptor, sản xuất trong khoảng thời gian từ 1/12/2021 - 15/10/2024.

Trong đó, các dòng Ford Everest bị ảnh hưởng sản xuất từ ngày 1/12/2021 - 11/4/2024. Các xe Ford Ranger Raptor và Ford Ranger bị ảnh hưởng sản xuất từ

ngày 26/4/2022 - 28/5/2024.

Thông báo nêu, trên một số xe ảnh hưởng, màn hình thông tin giải trí có thể bị đứng hình, sau đó màn hình có màu đen và hệ thống sẽ khởi động lại. Nếu điều này xảy ra trong quá trình lùi xe, hình ảnh hiển thị camera chiếu hậu có thể bị đứng hình, mất hoặc bị trễ. Hình ảnh hiển thị camera chiếu hậu bị đứng hình khi lùi xe có thể tạo ra hình ảnh sai lệch về vị trí của xe so với môi trường xung quanh.

Nguyên nhân được xác định do phần mềm mô-đun giao diện giao thức phụ trợ (APIM) bị lỗi. Biện pháp khắc phục khi xe tới đại lý thực hiện triệu hồi là cập nhật phần mềm mô-đun APIM trong thời gian dự kiến khoảng 6 tiếng/ xe. Việc triệu hồi sẽ do Ford Việt Nam và các đại lý ủy quyền thực hiện hoàn toàn miễn phí, bắt đầu thực hiện từ 29/9/2025 - 5/9/2030.

**Thuận Yến (t/h)**