

Ford triệu hồi hơn 730.000 ô tô do lỗi phần mềm và rò rỉ dầu động cơ

09:26 14/04/2022

Mới đây, Ford đã công bố 02 đợt triệu hồi cùng lúc với số lượng xe lên tới 737.287 chiếc. Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này được xác định là do có nguy cơ rò rỉ dầu động cơ và lỗi phần mềm khiến phanh không hoạt động.

Cụ thể, nhà sản xuất ô tô của Mỹ đang triệu hồi 345.451 xe gồm các mẫu: Escape (đời 2020-2022) và Bronco Sport (đời 2021-2022), cả 02 đều được trang bị động cơ 1.5L với bộ phận vỏ bộ tách dầu động cơ có nguy cơ bị nứt, gây ra tình trạng rò rỉ dầu và trong trường hợp xấu nhất có thể gây cháy động cơ.



Ảnh minh họa, nguồn internet.

Song song với đó, Ford cũng triệu hồi hơn 390.000 mẫu xe bán tải F-150 (2021-2022), Maverick, Expedition, Lincoln avigator, F-250, F-350, F-450 và F-550 (tất cả đều có sẵn), Model năm 2022 vì phanh bị lỗi có thể không hoạt động. Ford xác định đây là vấn đề với phần mềm điều khiển hệ thống phanh và đã có 67 báo cáo về lỗi này trong quá trình vận hành, nhưng không trường hợp nào dẫn đến tử vong.

Đối với những chiếc xe thuộc diện triệu hồi lần này, Ford cho biết chủ sở hữu nên liên hệ với đại lý của họ để biết thêm thông tin và lên lịch sửa chữa kịp thời trước khi sự cố xảy ra.

Hoàng Thăng (T/h)