

Gần 1.300 chiếc Volkswagen Tiguan phải triệu hồi do lỗi hệ thống phanh

12:54 11/11/2021

Theo báo cáo của Cục Quản lý An toàn giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), mẫu xe phổ thông Tiguan 2022 vừa bị hãng Volkswagen ra lệnh triệu hồi do lo ngại rằng dây phanh lỏng lẻo ở bánh trước bên phải, lỗi này có thể gây ra vấn đề mất lực phanh khi sử dụng.



Ảnh minh họa

Theo đó, đợt triệu hồi bắt đầu từ ngày 21/12 tới và có tổng cộng 1.285 chiếc thuộc diện này. NHTSA đánh giá, việc triệu hồi này rất quan trọng bởi nó liên quan đến hệ thống phanh của xe và cần thực hiện ngay.

Tuy nhiên, cách khắc phục lại khá đơn giản, chủ xe chỉ cần mang xe đến các đại lý của Volkswagen tại khu vực Bắc Mỹ để kỹ thuật viên siết chặt các khớp nối và không mất quá nhiều thời gian. Toàn bộ chi phí kiểm tra, khắc phục lỗi này hoàn toàn miễn phí.

Tiguan là mẫu xe 7 chỗ cỡ trung của Volkswagen. Tiguan 2022 sử dụng khối động cơ xăng tăng áp TSI 2.0L, có khả năng sản sinh công suất tối đa 184 mã lực tại 4.400 - 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 300 Nm tại 1.600 - 4.360 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.

