

Gần 700.000 xe Toyota và Lexus dính lỗi bơm xăng tại thị trường Mỹ

09:39 16/01/2020



Hệ thống bơm xăng trên xe Toyota và Lexus bị lỗi khiến cho xe có thể chết máy đột ngột khi đang di chuyển trên đường

Cụ thể, hệ thống bơm xăng trên xe bị lỗi khiến cho xe có thể chết máy đột ngột khi đang di chuyển trên đường.

Phía nhà sản xuất lý giải, bơm xăng ngưng hoạt động dẫn tới động cơ sẽ nổ không đồng đều và các đèn cảnh báo xuất hiện trên bảng đồng hồ sẽ phát sáng. Trong một số trường hợp, lỗi này có thể khiến xe bị chết máy đột ngột và động cơ không thể khởi động lại, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Được biết, số lượng xe Lexus bị triệu hồi thuộc đời 2018 và 2019, bao gồm: LS 500, LC 500, RC 350, RC 300, GS 350, IS 300, ES 350, LX 570, GX 460 và RX 350. Còn đối với các xe sản xuất năm 2019 gồm NX 300, RX 350L, GS 300.

Trong khi đó, các mẫu xe Toyota bị ảnh hưởng được sản xuất trong năm 2018 gồm: 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma và Tundra. Các xe sản xuất năm 2019 gồm Avalon và Corolla, Altis.

PV