TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hà Nội: Hàng loạt khách sạn vi phạm phòng cháy chữa cháy

14:40 08/05/2018

TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 426 cơ sở, công trình vi phạm an toàn PCCC. Đáng chú ý, danh sách này còn có hàng loạt khách sạn ở một số quận trung tâm Thủ đô.



Hàng loạt khách sạn vi phạm PCCC (ảnh minh họa)

Theo đó, tổng cộng, toàn Thành phố có 426 công trình còn tồn tại về PCCC, trong đó có 118 chung cư tái định cư, 188 chung cư thương mại; 120 nhà cao tầng, văn phòng, khách sạn...

Cụ thể, tại quận Hoàn Kiếm, khách sạn May de Ville số 43,45,47 Gia Ngư, Hàng Bạc (Công ty TNHH thương mại và du lịch Phú Hoàng Đạt); Khách sạn Tirant số 36,38,40 Gia Ngư, Hàng Bạc (Công ty TNHH thương mại du lịch Vân Hiếu) chưa được nghiệm thu về PCCC; khách sạn The Light số 128 – 130 Hàng Bông (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Ngân) chỉ có một cầu thang bộ; Khách sạn Mayde Ville sô 78 Hàng Bạc (Công ty TNHH Tiền Giang) chỉ có một cầu thang

bộ, loại hở, chưa trang bị phương tiện PCCC.

Theo danh sách công bố của UBND Thành phố, quận Ba Đình có hàng chục Khách sạn vi phạm PCCC.

Cụ thể, Khách sạn Danly số 22 – 24 Đào Tấn, Cống Vị (Công ty TNHH Danly) chỉ có 1 cầu thang bộ hở, không trang bị hệ thống báo cháy tự động, hút khói hành lang, tăng áp; Khách sạn Delight, số 93A Đội Cấn (HTX An Bình) không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, báo cháy tự động, hút khói hành lang, tăng áp, không đủ số lượng lối thoát nạn.

Các chủ đầu tư các cơ sở, công trình nhà cao tầng, siêu cao tầng còn các tồn tại, vi phạm về PCCC, yêu cầu khắc phục xong trước 30/6.

Khách sạn Moon view số 65 Cửa Bắc, Trúc Bạch (Công ty TNHH Tuấn Đạt) chỉ có 1 cầu thang bộ hở, không trang bị hệ thống báo cháy tự động; Khách sạn Candel, số 287 – 301 Đội Cấn, Liễu Giai (Công ty CP TMDV tổng hợp Hai Bà Trưng) hệ thống cung cấp LPG không đảm bảo; Khách sạn Flower, số 46 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch (Công ty TNHH Hoa Mai) không trang bị hệ thống báo cháy tự động, tăng áp.

Khách sạn LabelleVie, số 105 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Huyền) xây dựng thêm khối nhà 9 tầng, chưa thẩm duyệt bổ sung, cửa vào buồng thang bộ không phải cửa chống cháy, không trang bị hệ thống tăng áp, hút khói hành lang; Khách sạn Maydeville, số 57 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch (Công ty TNHH TM&DV Phú Vân Hưng) chỉ có 1 cầu thang bộ hở, không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài tòa nhà, báo cháy tự động, hút khói hành lang, tăng áp, bể nước dự trữ chữa cháy không đảm bảo.

Khách sạn Kuretkate Inn, số 132 – 138 Kim Mã (Công ty Cổ phần Khách sạn Nhật Việt) không trang bị hệ thống hút khói tầng hầm, tăng áp buồng thang; Khách sạn Chalcedony, số 4 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực (Công ty TNHH ĐTPT TM&DVDL Đại Dương) không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Khách sạn Demantold, số 57 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực (Công ty CPPT&ĐTPT Đại Dương) không trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.

Khách sạn Royal Gate, Quán Thánh (Công ty TNHH Hoàng My) hành lang, cầu thang thoát nạn không đảm bảo, không trang bị hệ thống báo cháy tự động, hút khói hành lang, tăng áp, bể nước dự trữ chữa cháy không đảm bảo. Khách sạn Oasis, số 19 Láng Hạ, Thành Công (Công ty cổ phần Ốc đảo) chỉ có 1 cầu thang

bộ hở, không trang bị hệ thống chữa cháy tự động, tăng áp.

Quận Đống Đa cũng có một loạt khách sạn không đảm bảo an toàn PCCC.

Cụ thể, Khách sạn Larosa, số 34 – 36 Nguyễn Khuyến (Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Anh Tiến) không trang bị hệ thống hút khói, tăng áp; Khách sạn Asean (12,22,28 Ngô Sỹ Liên (Công ty Cổ phần thương mại Ngọc Thanh) bể nước chữa cháy không đảm bảo; Khách sạn Vân Nam, số 26 đường Láng, Ngã Tư Sở (Doanh nghiệp tư nhân Vân Nam) không trang bị các hệ thống PCCC, không bố trí bể nước chữa cháy; Khách sạn Hà Nội Emotion, 26 ngõ Hàng Bột (Công ty cổ phần Cảm xúc Hà Nội) chỉ có một cầu thang bộ, không trang bị hệ thống chữa cháy tự động, hút khói hành lang, tăng áp; Khách sạn Sài Gòn Sunhotel, số 6 ngõ 189 Đông Các, Ô Chợ Dừa (Công ty TNHH du lịch khách sạn Mặt trời Sài Gòn) chỉ có một cầu thang bộ, loại hở, không trang bị hệ thống hút khói, tăng áp

Khách sạn Sunny III, số 10/168 Hào Nam, Ô Chợ Dừa (Công ty TNHH Minh Tâm) chỉ có một cầu thang bộ, loại hở, không trang bị hệ thống chữa cháy tự động, hút khói, tăng áp; Khách sạn Văn Miếu II, số 159 Khâm Thiên, Thổ Quan (Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ khảo sát) không trang bị hệ thống hút khói tầng hầm, hành lang, tăng áp...

TP. Hà Nội yêu cầu, đối với các chủ đầu tư cơ sở, công trình nhà cao tầng, siêu cao tầng còn các tồn tại, vi phạm về PCCC tại từng tòa nhà, công trình, phải khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, vi phạm về PCCC; thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Nghiêm túc thực hiện việc thường xuyên duy trì, đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại công trình, chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về PCCC, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Đối với các giải pháp liên quan đến việc thay đổi công năng, cải tạo bố trí mặt bằng, quy mô, kiến trúc, kết cấu, phải xây dựng hồ sơ, trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép theo quy định.

Nguyễn Kiên