TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hà Tĩnh: Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 8A gây tắc nghẽn giao thông

21:16 25/09/2021

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h chiều nay (25/9) tại Km82+300 cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo 2 km. Hiện phương tiện giao thông từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Hương Sơn (Hà Tĩnh) và ngược lại, không thể lưu thông.



Vụ sạt lở đất đá các phương tiện giao thông từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Hương Sơn (Hà Tĩnh) và ngược lại không thể lưu thông (Ảnh: PQ)

Vụ sạt lở khiến hàng trăm mét khối đất đá đã chắn ngang Quốc lộ 8A, khiến giao thông từ 2 phía bị ách tắc hoàn toàn.

Ông Lê Đức Thọ - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim (Hương Sơn) cho biết: Hiện tại chúng tôi đang kết hợp với biên phòng, chính quyền địa phương

huy động lực lượng và xe máy để khơi thông đoạn ách tắc do sạt lở đất đá với khối lượng lớn. Tuy nhiên, do thời tiết đang mưa lớn nên công việc khơi thông đang gặp khó khăn. Các phương tiện hiện tại chưa thể lưu thông qua đoạn đường này.

Trong 2 ngày qua (24, 25/9), trên địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra mưa to và rất to, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về làm cho nước sông Ngàn Phố dâng cao. Theo báo cáo của huyện Hương Sơn, trong đêm 24/9 và sáng 25/9, lượng mưa đo được trên địa bàn từ 45 – 115mm. Mực nước trên sông Ngàn Phố tại Trạm thủy văn Sơn Diệm vào lúc 11h là 10,49 m, trên mức báo động 1.

Vào khoảng 3 giờ sáng 25/9, nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi một phần cầu tràn Khe Bố thuộc địa phận thôn 11 xã Sơn Hồng với chiều dài 8m. Cầu tràn bị cuốn trôi làm chia cắt tuyến đường Tây Lĩnh Hồng vào Đồn Biên phòng Xuân Hồng và 2 hộ dân. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành lắp đặt biển cảnh báo cho người dân khi đi qua tuyến đường này.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, huyện Hương Sơn đã lên kế hoạch sơ tán 507 hộ với 1.637 người dân đến nơi trú ẩn an toàn khi cần thiết, đồng thời bảo vệ tài sản cho người dân.

Huyện Hương Sơn đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát kỹ các trường hợp nhà ở dưới hoặc trên vách ta-luy đường giao thông, vách núi, ven bờ sông suối, ao hồ có nguy cơ sạt lở để có phương án sơ tán đảm bảo an toàn. Đặc biệt, chú ý các hộ nhà ở gần mái ta-luy dễ sạt trượt, không kê giường ngủ sát tường sau nhà có nguy cơ sập đổ gây nguy hiểm.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các phương án “4 tại chỗ” đảm bảo an toàn công trình hồ đập, thủy lợi trên địa bàn, khắc phục kịp thời nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ.

Xuân Lê