

Hơn 800 xe Ford Territory bị triệu hồi tại Việt Nam

10:37 21/09/2025

Theo thông báo của Ford Việt Nam, những chiếc Ford Territory này bị lỗi giá đỡ trụ lái do mối hàn không chính xác, khiến chi tiết trên có thể bị tách rời khỏi khung xương táp-lô.

Theo đó, người dùng sẽ gặp khó và thậm chí là không thể điều khiển phương tiện, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc chấn thương.

Ngoài ra, việc trụ lái bị tách rời cũng có thể làm hỏng hệ thống dây điện, dẫn đến khả năng ngăn túi khí của người lái bung ra theo thiết kế, làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.



Ảnh minh họa

Những người dùng có xe thuộc diện ảnh hưởng có thể liên hệ đại lý Ford gần nhất để tiến hành kiểm tra. Hãng xe Mỹ đưa ra giải pháp là gia cố bổ sung hoặc thay thế giá đỡ trụ lái nếu cần thiết, người dùng được miễn chi phí.

Theo Ford Việt Nam, thời gian khắc phục mỗi xe dự kiến ít hơn nửa ngày làm việc. Tuy nhiên, các đại lý có thể lưu giữ xe của người dùng trong khoảng thời gian dài hơn, tùy thuộc vào kế hoạch sửa chữa của từng cơ sở, do hãng xe Mỹ cũng đang triệu hồi hơn 21.000 chiếc Ranger, Raptor và Everest.

Trong đợt này có 816 chiếc bị ảnh hưởng, được sản xuất tại nước ta từ ngày 5/12/2022 đến ngày 30/1/2023.

Đức Anh