TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khẩn trương khắc phục xong sự cố sạt lở đê biển Thịnh Long

16:12 29/09/2025

Trưa ngày 29/9, sau khi kết thúc cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 10, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long (xã Hải Ninh, Ninh Bình).



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long (xã Hải Ninh, Ninh Bình) - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo báo cáo tại hiện trường, từ 16h chiều 28/9, công tác gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở trên đê biển Thịnh Long đã được triển khai và hoàn tất vào 21h30 cùng ngày, việc gia cố tạm thời đã hoàn tất. Tuy nhiên, do sóng to và gió mạnh, sáng nay (29/9), chân đê tiếp tục sạt lở với chiều dài khoảng 75 m. Người dân trong khu vực nguy hiểm đã được di dời toàn bộ.



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long (xã Hải Ninh, Ninh Bình) - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh đã họp khẩn tại xã Hải Ninh, chỉ đạo huy động thiết bị (gồm 30 xe tải và 15 máy cẩu) và cát, đá, bê tông từ nhiều doanh nghiệp...; điều động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an để tiếp tục xử lý sự cố.


Dự kiến, công tác khắc phục cơ bản sẽ hoàn thành trong đêm 29/9, đồng thời tỉnh cũng chuẩn bị phương án dự phòng như đắp đê cát để khoanh vùng thiệt hại, giảm ảnh hưởng đến các xã Hải Ninh và Hải Hòa.





Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh huy động thiết bị và cát, đá, bê tông từ nhiều doanh nghiệp...; điều động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an để tiếp tục xử lý sự cố - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng ghi nhận công tác khắc phục sự cố đã được tỉnh Ninh Bình triển khai khẩn trương, song nhấn mạnh yêu cầu phải tính toán giải pháp lâu dài, bảo đảm an toàn bền vững cho tuyến đê.



Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải tính toán giải pháp lâu dài, bảo đảm an toàn bền vững cho tuyến đê Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Ninh Bình phải xem xét kỹ nguyên nhân sạt lở, đánh giá trên cơ sở động lực học biển, tránh tình trạng đắp gia cố trên nền đất yếu, dễ tái sạt lở khi có bão lớn.

Động viên các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, Phó Thủ tướng cũng lưu ý địa phương bình tĩnh, đánh giá đúng tình hình sau khi bão số 10 đã suy yếu, triều cường giảm, để tập trung tính toán giải pháp thiết kế lâu dài. Các cơ quan liên quan khẩn trương lập phương án, thực hiện dự án khẩn cấp, bảo đảm bền vững, an toàn cho tuyến đê.



Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công trình cần được thiết kế tổng thể, đồng bộ, tránh tình trạng chỗ làm chắc, chỗ yếu - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Thông tin thêm tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ đang triển khai dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ tại đê biển Cồn Tròn, sát với đê biển Thịnh Long, bước đầu phát huy hiệu quả. Đoạn xung yếu hiện nay của đê biển Thịnh Long dự kiến sẽ được xử lý triệt để trong giai đoạn 2026, với giải pháp đồng bộ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công trình cần được thiết kế tổng thể, đồng bộ, tránh tình trạng chỗ làm chắc, chỗ yếu.

Theo chinhphu.vn