

## Kim cương có bao nhiêu mặt cắt và ảnh hưởng thế nào đến giá?

16:11 21/08/2026

Bạn đang thắc mắc kim cương có bao nhiêu mặt cắt và số lượng giác cắt có ảnh hưởng đến độ lấp lánh hay không? Mỗi kiểu cắt sẽ có cấu trúc mặt khác nhau. Trong đó, Round Brilliant phổ biến với 57 hoặc 58 mặt.

### Kim cương có bao nhiêu mặt cắt?

Kim cương có bao nhiêu mặt cắt còn tùy vào hình dáng và kiểu mài được áp dụng. Với kim cương tiêu chuẩn (Round Brilliant), GIA xác định viên đá có 57 hoặc 58 giác cắt. Trong đó, mặt thứ 58 là culet rất nhỏ ở chóp đáy. Cách bố trí các giác cắt quyết định khả năng phản xạ ánh sáng, độ lấp lánh và giá của kim cương.

| Bộ phận kim cương<br>Round Brilliant | Số mặt cắt     | Chi tiết                                          |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Mặt bàn Table                        | 1              | Mặt lớn nhất nằm ở phía trên viên kim cương       |
| Phần Crown                           | 32             | Gồm 8 bezel, 8 star và 16 upper girdle            |
| Phần Pavilion                        | 24             | Gồm các giác ở phần dưới giúp điều hướng ánh sáng |
| Culet                                | 0 hoặc 1       | Có thể kết thúc bằng chóp nhọn hoặc một mặt nhỏ   |
| <b>Tổng cộng</b>                     | <b>57 - 58</b> | 58 mặt khi có thêm culet                          |

Như vậy, khi hỏi kim cương có bao nhiêu mặt cắt, con số 57 hoặc 58 được áp dụng Round Brilliant vì phổ biến. Tuy nhiên, đây không phải số mặt cố định cho mọi viên kim cương. Các Fancy Shape có thể sử dụng cấu trúc giác cắt khác

nhau.



### Bảng thông số mặt cắt kim cương theo kiểu cắt

Ngoài Round Brilliant, kim cương còn được chế tác theo nhiều hình dáng như Oval, Cushion, Princess, Emerald hay Pear. Vì cấu trúc mặt và kỹ thuật chế tác khác nhau, câu trả lời cho kim cương có bao nhiêu mặt cắt cũng thay đổi. Một số Fancy Shape còn có nhiều biến thể facet pattern, vì vậy số liệu dưới đây nên được hiểu là mức thường gặp thay vì tiêu chuẩn bắt buộc.

| Kiểu cắt        | Số mặt cắt thường gặp | Đặc điểm nổi bật               |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Round Brilliant | 57 hoặc 58            | Độ sáng và độ lấp lánh nổi bật |
| Cushion         | Khoảng 57-64          | Góc bo mềm, vẻ đẹp cổ điển     |

|          |              |                                                |
|----------|--------------|------------------------------------------------|
| Princess | Khoảng 46-58 | Dáng vuông, nhiều giác dạng brilliant          |
| Asscher  | Khoảng 58    | Step cut, hiệu ứng ánh sáng theo tầng          |
| Emerald  | Khoảng 57-58 | Các giác dài, tạo hiệu ứng hall of mirrors     |
| Oval     | Khoảng 56-58 | Dáng thuôn dài, giữ hiệu ứng brilliant         |
| Pear     | Khoảng 56-58 | Kết hợp đặc trưng của oval và marquise         |
| Marquise | Khoảng 56-58 | Dáng dài với hai đầu nhọn                      |
| Heart    | Khoảng 56-59 | Hình trái tim, yêu cầu độ đối xứng cao         |
| Radiant  | Khoảng 61-70 | Nhiều giác nhỏ, khả năng tạo scintillation tốt |

## Giác cắt ảnh hưởng thế nào đến giá kim cương?

Giác cắt là một trong bốn tiêu chí 4Cs dùng để đánh giá chất lượng từ đó quyết định giá kim cương. Với Round Brilliant, GIA đánh giá Cut Grade dựa trên nhiều yếu tố diện mạo khi nhìn từ trên xuống, thiết kế và chất lượng chế tác. Thang đánh giá gồm Excellent, Very Good, Good, Fair và Poor. Một viên có tỷ lệ cắt tốt thường phản xạ ánh sáng hiệu quả hơn, tạo độ sáng, lửa và hiệu ứng lấp lánh rõ nét.

Do đó, khi tìm hiểu kim cương có bao nhiêu mặt cắt, không nên chỉ dựa vào số lượng facet để đánh giá giá trị. Hai viên cùng carat, màu sắc và độ tinh khiết vẫn có thể có mức giá khác nhau khi chất lượng cắt khác biệt. Cut Grade tốt thường được thị trường đánh giá cao vì góp phần trực tiếp tạo nên vẻ đẹp khi quan sát viên đá. Giá cuối cùng vẫn cần xét đồng thời Carat, Color, Clarity, giấy kiểm định và đặc điểm từng viên.



## Cách chọn giác cắt kim cương đẹp và có độ lấp lánh cao

Hiểu kim cương có bao nhiêu mặt cắt mới chỉ là bước đầu. Khi chọn mua, bạn nên quan sát chất lượng tổng thể của giác cắt thay vì tìm viên có thật nhiều facet.

- **Ưu tiên Cut Grade cao:** Với kim cương Round Brilliant có chứng thư GIA, nên ưu tiên Excellent hoặc Very Good nếu ngân sách cho phép.
- **Kiểm tra độ đối xứng:** Symmetry tốt giúp các facet được bố trí cân bằng, hạn chế tình trạng ánh sáng phân bố thiếu đồng đều.
- **Quan tâm đến độ bóng:** Polish thể hiện chất lượng hoàn thiện bề mặt. Bề mặt được đánh bóng tốt giúp ánh sáng truyền và phản xạ hiệu quả hơn.

- **Xem tỷ lệ viên đá:** Table, depth, crown angle và pavilion angle cần có sự phối hợp phù hợp. Chỉ một thông số đẹp riêng lẻ chưa đủ để xác định viên kim cương có lấp lánh tốt hay không.
- **Quan sát kim cương dưới nhiều nguồn sáng:** Viên đá nên giữ được độ sáng và hiệu ứng nhấp nháy khi thay đổi góc nhìn, không chỉ đẹp dưới đèn chiếu tại cửa hàng.
- **Không chọn chỉ dựa trên số mặt:** Một viên 100 facet chưa chắc sáng hơn Round Brilliant 57 hoặc 58 facet. Hiệu quả quang học phụ thuộc vào thiết kế và độ chính xác của từng giác cắt.
- **Đối chiếu giấy kiểm định:** Với Round Brilliant, chứng thư GIA cung cấp thông tin Cut, Polish và Symmetry. Đây là cơ sở hữu ích để so sánh nhiều viên đá trước khi quyết định mua.



Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ kim cương có bao nhiêu mặt cắt và cách giác cắt ảnh hưởng đến vẻ đẹp của viên đá. Nếu đang tìm kiếm kim cương tự

nhiên chuẩn GIA, bạn có thể đến Tierra Diamond để được tư vấn và lựa chọn viên kim cương phù hợp.

**PV**