

Kon Tum thực hiện các giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước

11:11 25/04/2024

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1425/KH-UBND triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024.



Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian qua, tình trạng khô hạn, thiếu nước đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích sản xuất bị khô hạn, thiếu nước có khả năng ảnh hưởng đến năng suất khoảng 73,3ha; trong đó, thành phố Kon Tum là 19ha lúa; huyện Đắk Hà là 54,3ha (gồm 2,9ha lúa và 51,4ha cà phê bị khô hạn, thiếu nước tưới đợt 4, đợt 5). Công trình cấp nước sinh hoạt đã xảy ra khô hạn khoảng: 117 giếng, tương ứng khoảng 116 hộ dân và 01 điểm trường tiểu học bị thiếu nước.

Theo số liệu quan trắc tính đến ngày 19/4/2024, mực nước các hồ thủy lợi rất thấp so với mực nước dâng bình thường, cụ thể: Hồ Đăk Uy dung tích còn khoảng 13,34%; Hồ Đăk Yên dung tích còn khoảng 19,65%; Hồ Ia Bang Thượng dung tích còn khoảng 5,32%; các hồ chứa nhỏ chỉ còn lại phần dung tích chết (ngoài phần dung tích tính toán thiết kế tưới): Hồ Cà Tiên, Hồ 6A, 6B, Hồ C2, C3, C4, Hồ C19...

Việc cung cấp nước tưới cho cây lúa đến thời điểm hiện tại đã kết thúc mùa vụ (không ảnh hưởng đến cung cấp nước phục vụ tưới cho cây lúa). Đối với cây Công nghiệp cần tưới, theo cùng kỳ các diện tích cây Công nghiệp cần tưới chỉ tưới đến đợt 4.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã tưới xong đợt 4 nhưng thời tiết vẫn nắng nóng kéo dài, chưa xuất hiện mưa nên các diện tích cây công nghiệp sẽ phải tiếp tục tưới đợt 5, đợt 6. Với lượng nước còn lại ở một số hồ chứa nhỏ khả năng sẽ không đủ lượng nước phục tưới cho diện tích cây trồng (đặc biệt là cây cà phê) nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Thời tiết nắng nóng xuất hiện từ tháng 2 cho đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đạt từ 35,5 - 37,40; lượng dòng chảy trên sông suối rất thấp so với trung bình nhiều năm đặc biệt dòng chảy trên sông Đăk Bla đoạn chảy qua huyện Kon Rẫy và thành phố Kon Tum đạt thấp hơn từ 45 - 65%, trên sông Đăk Tô Kan và sông Pô Cô đạt thấp hơn từ 5 - 15%.

Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các giải pháp chống hạn, cụ thể:

Rà soát, khoanh vùng cụ thể các diện tích đã và có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước; Quản lý chặt chẽ cống lấy nước đầu mối và các công trình tưới; thực hiện tưới luân phiên, tưới tiết kiệm nước, khắc phục ngay các vị trí rò rỉ, thất thoát nước; tăng cường công tác quản lý, điều tiết nguồn nước kịp thời; xây dựng, lắp đặt các hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (rau, hoa, quả, cây công nghiệp ...) đặc biệt là những vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân thực hiện các biện pháp trữ nước, xử lý nước trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; Kiểm tra, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ bị thiếu nước sinh hoạt, đánh giá khả năng nguồn nước cấp cho sinh hoạt (bao gồm cả nguồn dự phòng) để chủ động tổ chức các giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt; Thực hiện công tác khắc phục hạn, hạn, thiếu nước, theo phương châm 4 tại chỗ; Huy động trang thiết bị phục vụ cấp, trữ nước và xử lý nước cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hạn, thiếu nước trên địa bàn.

Yến Linh (t/h)