

Lâm Đồng: Quốc lộ 28B lưu thông trở lại sau sự cố hư hỏng mặt đường

13:06 16/02/2026

Tình trạng ùn tắc cục bộ trên tuyến Quốc lộ 28B đã được xử lý kịp thời, sau khi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục.



Quốc lộ 28B đoạn qua xã Tà Hine

Trước đó, ngày 15/2, tại đoạn Km40+500 – Km41+200 trên tuyến Quốc lộ 28B, phần mặt đường cấp phối đá dăm do Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa thi công xảy ra hiện tượng bong bật, hư hỏng. Sự cố khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông, trong đó có một số xe ô tô 4 chỗ không thể di chuyển, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.



Đơn vị thi công tiến hành san, gạt khắc phục sự cố trên tuyến Quốc lộ 28B

Ngay khi nắm bắt tình hình, ông Hồ Văn Mười – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn và thông suốt cho người dân đi lại.



Đến sáng nay 16/2, việc khắc phục sự cố đã cơ bản hoàn thành

Theo ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố. Đồng thời, một Phó Giám đốc Sở được cử trực tiếp đến hiện trường để giám sát, chỉ đạo quá trình xử lý.



Các phương tiện đã lưu thông bình thường trên quốc lộ 28B

Tại hiện trường, ông Nguyễn Đức Minh Tiến cho biết, đơn vị thi công đã huy động hàng chục phương tiện cơ giới để san gạt, tạo lại mặt bằng. Đến nay, công tác khắc phục cơ bản hoàn tất, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua khu vực này.



Các loại xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên quốc lộ 28B vào sáng nay 16/2

Sau khi tuyến đường được đảm bảo thông suốt, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, xuyên Tết của lực lượng tham gia xử lý sự cố, ghi nhận nỗ lực “không nghỉ Tết để phục vụ nhân dân”.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có công văn hỏa tốc gửi Ban Quản lý dự án 5, yêu cầu chỉ đạo tư vấn giám sát và đơn vị thi công triển khai ngay các giải pháp khắc phục, hoàn thành trong ngày 16/2/2026 nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.



Cùng với việc khắc phục sự cố, đơn vị thi công cũng tiến hành tưới nước để giảm bụi giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn

Sở cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 5 bố trí lực lượng trực và điều tiết giao thông 24/7 tại khu vực xảy ra sự cố và các vị trí chưa hoàn thành thi công, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Trường hợp để xảy ra ùn tắc hoặc tai nạn trên tuyến, Ban Quản lý dự án 5 sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Hoàng Phương (t/h)