

Lâm Đồng: Sập cầu Tà Năng 2 khi xe bồn trộn bê tông chạy qua

14:24 26/08/2023

Cầu sắt Tà Năng 2, trên đường ĐT729, thuộc địa bàn xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, vừa khắc phục, sửa chữa và đưa vào sử dụng lại bị sập lần 2, khi chiếc xe bồn trộn bê-tông chạy qua cầu.



Hiện trường vụ việc

Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng cho biết, sáng 26/8, xe bồn (trộn bê-tông) của Công ty TNHH Triệu Khánh (Đức Trọng), lưu thông theo hướng từ xã Đà Loan đi xã Tà Năng. Khi đang chạy đến đoạn giữa thì cầu bất ngờ bị gãy khiến trục bánh sau của xe bồn sập xuống, chiếc xe lật xuống suối Tà Năng.

Sự cố bất ngờ khiến tài xế không kịp xử lý, may mắn thoát được ra ngoài, còn xe rơi xuống suối.

Hiện tại giao thông ở khu vực trên bị chia cắt. Chiếc xe cũng hư hỏng. Cơ quan chức năng đã tới hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Lâm Đồng, cầu Tà Năng 2 cho phép các xe có trọng tải tối đa 10 tấn chạy qua. Trước đó, hôm 19/6, cầu này đã bị gãy. Cơ quan chức năng sau thời gian khắc phục, sửa chữa mới đưa cầu vào hoạt động trong hôm qua.

Kim Khánh