TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lào Cai khuyến cáo người dân không lưu thông qua cầu thép Nậm Tôn

18:17 24/09/2024

Thời gian qua, mưa lớn kết hợp với lũ ở thượng nguồn đã làm nước trên sông Chảy qua khu vực cầu thép Nậm Tôn, Km11+050 Tỉnh lộ 160 ở huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) dâng cao, làm mố cầu bị xói lở hàm ếch, nguy cơ cao mất an toàn cao.



Mố cầu thép Nậm Tôn (Lào Cai) bị sạt lở hàm ếch rất nguy hiểm

Sau khi lũ thượng nguồn sông Chảy rút, mố cầu thép Nậm Tôn (cầu kết nối 2 xã Bản Cái và Nậm Lúc của huyện Bắc Hà) xuất hiện tình trạng bị xói lở, hở hàm ếch.

Để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn tính mạng của Nhân dân khi lưu thông qua cầu thép Nậm Tôn, Sở Giao thông vận tải Lào Cai đề nghị UBND huyện Bắc Hà chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Thanh tra giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải phân luồng giao thông; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân được biết; khuyến cáo người dân không lưu thông qua cầu thép Nậm Tôn.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ chỉ đạo tuần kiểm, phối hợp với đơn vị quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; lắp, dựng rào chắn, không cho người và phương tiện lưu thông qua cầu thép Nậm Tôn.

Cắt cử người tại hai đầu cầu để điều tiết, hướng dẫn giao thông. Phối hợp với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông tổ chức phân luồng giao thông cho người và phương tiện lưu thông tạm qua cầu Nậm Tôn (cầu bê tông cốt thép) tại Km10+655 Tỉnh lộ 160 về phía thượng lưu.

Nguyễn Mạnh