

Lexus Việt Nam triệu hồi 1.334 xe do lỗi bơm nhiên liệu

20:01 23/01/2021

Lexus Việt Nam mới đưa ra thông báo triệu hồi đối với 1.334 xe để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu.



Ảnh minh họa.

Theo chương trình triệu hồi, các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm: Lexus RX350 và RX450h sản xuất từ ngày 3/7/2017 đến 7/9/2019, từ 3/7/2018 đến 7/6/2019 và từ 10/4/2019 đến 7/9/2019; RX350L và RX450 sản xuất từ 10/5/2019 đến 9/9/2019; NX200t và NX300h sản xuất từ 11/5/2018 đến 10/4/2019; LX570 sản xuất từ 3/12/2018 đến 27/03/2019.

Đối với dòng sản phẩm sedan, danh sách các xe được triệu hồi bao gồm: Lexus ES350 sản xuất từ ngày 2/7/2018 đến 20/2/2019; GS200t sản xuất ngày 6/9/2017, LS500 và LS500h sản xuất từ 19/11/2018 đến 9/5/2019 và từ 21/8/2017 đến 22/5/2019; RC350 và RC300h sản xuất từ 18/7/2021 đến 31/1/2019.

Phía nhà sản xuất cho biết, cánh bơm của bơm thấp áp đặt trong bình nhiên liệu các xe thuộc diện triệu hồi có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp, hoặc bị nứt trong quá trình sấy khô khi sản xuất. Từ đó, cánh bơm có thể biến dạng dưới tác động của xăng, dẫn đến va chạm với thân bơm, khiến bơm nhiên liệu không hoạt động.

Đối với các xe bị ảnh hưởng, đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo sẽ bật sáng trên bảng đồng hồ. Bên cạnh đó, các xe này có thể gặp phải hiện tượng động cơ rung lắc, không nổ máy hoặc chết máy khi đang vận hành, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Lexus Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra và thay thế miễn phí bơm nhiên liệu cho toàn bộ xe trong diện triệu hồi, tại tất cả đại lý Lexus trên toàn quốc. Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài 1,7-4,2 giờ.

Minh Đức