

## Lỗi cần chuyển số, Honda CB1000 bị triệu hồi tại Việt Nam

09:56 28/10/2025

Honda Việt Nam mới đây thông báo chiến dịch triệu hồi đối với mẫu mô tô CB1000 nhằm khắc phục lỗi cần chuyển số. Những xe bị triệu hồi lần này thuộc đời 2025, được xuất xưởng từ nhà máy Nhật Bản.



Honda CB1000 ra mắt khách Việt vào cuối tháng 2, giá xe được niêm yết ở mức 349,9 triệu đồng

Theo hãng, bu-lông cần chuyển số trên những chiếc CB1000 thuộc diện ảnh hưởng có thể bị lỏng trong lúc vận hành, ảnh hưởng tới quá trình chuyển số khi lái xe. Điều này có thể gây bất tiện cho người dùng và trong một số trường hợp có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tuy nhiên, Honda Việt Nam chưa ghi nhận sự cố nào liên quan đến lỗi này. Người dùng sở hữu xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về kế hoạch kiểm tra và thay thế các bộ phận cần thiết trong thời gian tới.

Honda CB1000 là sản phẩm mới của Honda Việt Nam, được đưa về để lấp chỗ trống của dòng CB1000R trước đó. Khác với “người tiền nhiệm” sở hữu kiểu dáng tân cổ điển, CB1000 hướng tới những người dùng tìm kiếm một mẫu mô tô naked-bike có thiết kế khỏe khoắn, hầm hố.

**Đức Anh**