

Lỗi cần gạt nước, Hyundai triệu hồi 123.000 chiếc Palisade

16:08 26/08/2022

Hyundai đang phải triệu hồi 123.000 chiếc Palisade được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 10/04/2019 - 16/02/2021 do mô tơ gạt nước kính chắn gió có thể ngừng hoạt động đột ngột.

Chỉ riêng tại Mỹ, Hyundai đã tiếp nhận 57 trường hợp cần gạt nước của xe hoạt động thất thường hoặc hỏng hoàn toàn khi Palisade gặp tuyết hoặc băng.



Ảnh minh họa.

Vấn đề này đã được Hyundai để ý từ tháng 08/2020 do số lượng khách hàng yêu cầu bảo hành cần gạt nước kính chắn gió tăng cao trên những chiếc Palisade. Cho đến tận tháng 11/2021, hãng đã gửi 10 động cơ gạt nước trên xe ra nước ngoài để điều tra nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên.

Trong cuộc điều tra này, Hyundai đã phát hiện ra bánh răng bên trong của động cơ có thể bị hỏng khi chịu tác động của lực bên ngoài hoặc vật cản trong quá

trình vận hành thế nhưng hãng xe Hàn Quốc vẫn chưa công bố chính thức kết quả cuộc điều tra này. Ngoài ra, việc các động cơ gạt nước có bộ ngắt mạch và ly hợp tuyệt để ngăn ngừa thiệt hại quá mức, điều này có thể lý giải tại sao cần gạt nước hoạt động bất thường.

Hiện tại, công ty đã quyết định ra thông báo triệu hồi hồi những chiếc Palisade SUV sản xuất trước ngày 16/02/2021. Hyundai dự kiến sẽ bắt đầu liên hệ với các chủ sở hữu từ ngày 14/10/2022. Qua sự việc này, hãng đã ngừng sử dụng động cơ gạt nước cho các sản phẩm tiếp theo.

Đức Anh