

Lỗi hệ thống tự động rút dây an toàn: Mercedes-Benz triệu hồi S-Class

01:21 04/12/2016

Hãng xe sang của Đức đã phải triệu hồi mẫu xe được coi là tự hào nhất của mình, do lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn trên xe.

THCL Hãng xe sang của Đức đã phải triệu hồi mẫu xe được coi là tự hào nhất của mình, do lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn trên xe.



Ảnh minh họa

Những cái tên có trong đợt triệu hồi lần này bao gồm S-Class Coupé và Convertible phiên bản 2016-2017, trong số này có cả S550, S63 AMG, S65 AMG.

Theo Mercedes-Benz, ở các mẫu xe này, hệ thống tự động rút dây an toàn không hoạt động như thiết kế và có khả năng bị vỡ trong các trường hợp xe gặp tai nạn. Lỗi này có thể khiến người ngồi trên xe không được “nín” lại trong các trường hợp xảy ra tai nạn, từ đó gia tăng khả năng chấn thương.

Trong khi đó, hãng xe Đức cho biết, đợt triệu hồi lần này là kết quả của một cuộc điều tra nội bộ và nguyên nhân được phát hiện là do phần mềm điều khiển hệ thống thắt dây an toàn mã hóa không chính xác trong các trường hợp cần thiết. Việc khắc phục lỗi này chỉ đơn giản là cập nhật lại phần mềm để hoạt

động chính xác hơn.

Hiện Mercedes-Benz không cho biết thông tin chính xác về số lượng xe S-Class nằm trong diện triệu hồi lần này.

Tuấn Ngọc