

Lỗi túi khí, Tesla triệu hồi hơn 7.000 xe Model S, Model X

11:52 27/11/2021

Hơn 7.000 xe Model S, Model X được Tesla thông báo triệu hồi do lỗi túi khí do Cục Quản lý An toàn Giao thông đường bộ Mỹ đưa ra.



Ảnh minh họa.

Cụ thể, những chiếc Model S đời 2021 được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 21/06/2021 đến ngày 29/09/2021, cũng như những chiếc Model X sản xuất từ ngày 03/09/2021 đến ngày 23/09/2021.

Tesla sẽ khắc phục lỗi này bằng cách thay thế túi khí trên tất cả các xe bị ảnh hưởng. Tất cả các đại lý và trung tâm dịch vụ của Tesla đã được thông báo về việc triệu hồi vào ngày 10/11, trong khi chủ sở hữu sẽ được thông báo đưa xe đi bảo dưỡng vào ngày 07/01/2022.

Đây là đợt triệu hồi thứ tư của Tesla trong tháng 11 năm nay. Trước đó, hãng xe Mỹ đã phải triệu hồi khoảng 11.704 xe, bao gồm các mẫu Model S, Model X, Model Y và Model 3, sau khi xác định rằng tính năng tự lái có thể khiến hệ thống

cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) hoạt động sai.

Minh Đức