

Mercedes triệu hồi 144 xe ô tô để khắc phục lỗi liên quan tới hệ thống điện

15:32 19/06/2022

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chương trình triệu hồi lần này là để kiểm tra bu lông của dây điện 48V nối vào thân xe (điểm nối mass) và thay thế dây điện nếu cần thiết cho 144 xe Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, GLS 450 4MATIC và AMG GLE 53 4MATIC (số loại X167) do công ty MBV nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi của Mercedes-Benz AG có số hiệu là 5491807.



Ảnh minh họa.

Theo đó, những xe SUV được sản xuất từ tháng 07/2019 đến tháng 11/2021 tại Đức, do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) nhập khẩu về phân phối tại Việt Nam và MBV thực hiện theo chương trình triệu hồi của Tập đoàn Mercedes-Benz AG.

Chương trình bắt đầu triệu hồi từ nay và dự kiến kết thúc vào 31/12/2025. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến 1,5 giờ/xe và hoàn toàn miễn phí.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này nhằm kiểm tra bu lông của dây điện 48V nối vào thân xe và thay thế dây điện nếu cần thiết. Chủ phương tiện khi đưa xe đến đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam trên toàn quốc được kiểm tra, sửa chữa miễn phí lỗi trên.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, bu lông của dây điện 48V nối vào thân xe (điểm nối mass) dưới ghế hành khách có thể được siết không đủ lực siết (mô-men xoắn) do trong quá trình sản xuất không đúng cách. Trong trường hợp này, điện trở của điểm kết nối này có thể tăng lên; kết hợp với dòng điện cao có khả năng chạy qua kết nối này, nhiệt độ trong khu vực này có thể tăng.

Minh Đức