

Mitsubishi Việt Nam triệu hồi hơn 800 xe do lỗi túi khí

13:57 15/06/2020

Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam (MMV) vừa thông báo triệu hồi đối với 830 xe ô tô của hãng này để thay thế ngòi nổ túi khí phía hành khách cho cho các xe bị ảnh hưởng.

Theo đó, có 2 mẫu xe bị triệu hồi là Pajero Sport và I-Miev. Số lượng xe Mitsubishi Pajero Sport bị ảnh hưởng là 829 chiếc, có thời gian sản xuất từ năm 2013-2017. Trong khi đó, mẫu xe I-Miev bị ảnh hưởng là 1 chiếc, thuộc đời 2013.



Mitsubishi Pajero Sport 2020

Mitsubishi Việt Nam cho biết, trên các xe bị ảnh hưởng, ngòi nổ túi khí chịu tác động của sự thay đổi nhiệt độ dưới điều kiện khí hậu ẩm ướt trong thời gian dài sử dụng có thể khiến chất xúc tác (amoni nitrat) bên trong ngòi nổ túi khí phía hành khách bị hỏng do biến chất. Do đó, làm cho vỏ đựng của ngòi nổ có thể bị

vỡ ra khi túi khí được kích hoạt.

Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ tiến hành chiến dịch thay thế ngòi nổ túi khí phía hành khách cho xe Mitsubishi Pajero và L-Miev do MMV phân phối hoàn toàn miễn phí (bao gồm phụ tùng và công thay thế) tại tất cả các Nhà phân phối ủy quyền của MMV trên toàn quốc. Thời gian cho việc thay thế là 1,8 giờ (khoảng 108 phút).

Ngọc Khánh (T/h)