TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phát hiện, xử lý cơ sở vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

09:54 27/08/2024

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Long An vừa kiểm tra, phát hiện cột đo nhiên liệu của 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có sai số phép đo vượt quá phạm vi sai số cho phép.

Triển khai kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2024 đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt, ngày 21/8, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Long An do Đội QLTT số 6 Cục QLTT tỉnh Long An chủ trì, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu có trụ sở trên địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện pháp luật của cửa hàng đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ có liên quan. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sai số phép đo đối với 02 trụ bơm xăng dầu của cửa hàng.



Lực lượng QLTT tỉnh Long An kiểm tra tại cơ sở (Ảnh: Cục QLTT tỉnh Long An)

Đối với trụ bơm xăng RON 95 – III, có giấy chứng nhận kiểm định do Trung tâm ứng dụng kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Long An cấp có giá trị đến ngày 28/02/2025; số tem kiểm định 22B01439, có số total 866662. Tem niêm phong, niêm chì của tổ chức kiểm định tại các vị trí trên cột đo còn nguyên vẹn.

Kết quả kiểm tra phép đo trụ bơm xăng RON 95-III có sai số phép đo là +4,5%.

Đối với trụ bơm dầu DO 0,05S II, có giấy chứng nhận kiểm định do Trung tâm ứng dụng kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Long An cấp có giá trị đến ngày 28/02/2025; số tem kiểm định 22B01440, số total 583472. Tem niêm phong, niêm chì của tổ chức kiểm định tại các vị trí trên cột đo còn nguyên vẹn.

Kết quả kiểm tra phép đo trụ bơm dầu DO có sai số phép đo là +6,5%.

Theo quy định tại Mục 7.3.4, Điểm 7.3, Khoản 7 của văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 10:2017 thì sai số lớn nhất cho phép là ±0,5% và theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, thì sai số kết quả đo lường xăng dầu không vượt quá 1,5 lần (+0,75%) giới hạn dương của sai số cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu.

Như vậy, so với quy định thì thì sai số qua kiểm tra của trụ bơm xăng RON 95 – III và dầu DO 0,05S II của cửa hàng xăng dầu trên đã vượt quá mức sai số cho phép.

Hiện vụ việc đang được Đội QLTT số 6, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, làm việc với doanh nghiệp để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Bách *(t/h)*