

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố nước thấm qua chân đê

19:06 24/09/2024

Trước tình trạng nước thấm qua chân đê tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trực tiếp chỉ đạo xử lý tình trạng nước thấm qua chân đê tại xã Vĩnh An

Do mực nước sông Mã lên nhanh đã xảy ra sự cố lồng mang tường cánh hạ lưu cống phía sông. Khi nước sông dâng cao, nước từ vị trí bị lồng mang thấm chảy ngược bào thượng lưu cống ra phía đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An triển khai phương án “4 tại chỗ”, huy động các lực lượng chức năng và Nhân dân tích cực triển khai khắc phục sự cố. Đồng thời báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh để có

phương án chỉ đạo.



Các lực lượng tập kết đất, cát, bao tải xử lý khẩn cấp sự cố.

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường ngay trong đêm 23/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên yêu cầu huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An và các xã lân cận huy động lực lượng, phương tiện, vật liệu để khắc phục ngay sự cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ kết hợp với lực lượng địa phương phân công nhiệm vụ tập kết đất, cát, bao tải gia cố ngăn nước tràn qua miệng cống Nổ cũng như tình trạng thấm nước vào chân đê, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và tài sản.

Ngay sau chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ 5 xã lân cận cùng với Nhân dân xã Vĩnh An xử lý khẩn cấp sự cố.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo, sự quyết tâm, khẩn trương của các lực lượng tham gia hộ đê và Nhân dân trên địa bàn, suốt đêm 23/9, hàng trăm người tham gia hộ đê cùng với phương tiện, máy móc đã dốc sức vận chuyển đất, đá, vật liệu gia cố, xử lý sự cố tình trạng nước thấm qua chân đê.

Đến khoảng 9 giờ sáng 24/9, điểm đê trên đã được khắc phục tạm thời, nước không còn thấm vào trong đê.

Hiện, nước sông Mã đang rút chậm, tình hình mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, các lực lượng chức năng đang tiếp tục có mặt ở hiện trường để chỉ đạo và đắp bao đất, cát, phủ bạt bờ đê phía bờ sông để bao vây khu vực, bảo đảm an toàn cho thân đê.

