

Quảng Bình: Hàng trăm hành khách hoảng loạn vì tàu trật bánh

16:30 03/09/2017

Tài xế điều khiển máy xúc đã húc vào đuôi tàu SE3 khiến 1 toa bị lật, 2 toa trật bánh. Tài xế máy xúc bị thương phải đưa đi cấp cứu, hàng trăm hành khách trên tàu may mắn không ai bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 ngày 3/9. Vào thời điểm nói trên, tàu hỏa mang số hiệu SE3 đang di chuyển theo hướng Hà Nội- TP. HCM, khi đi đến huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình thì bị chiếc máy xúc húc vào đuôi tàu. Cú húc khiến 1 toa bị lật, 2 toa trật bánh. Hành khách trên tàu la hét hoảng loạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty vận tải đường sắt Hà Nội đã lên kế hoạch vận chuyển các hành khách đến ga khác nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Trưa cùng ngày, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã có báo cáo nhanh về vụ lật tàu vào sáng cùng ngày.

Theo đó, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 3-9, đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 do đầu máy 943 kéo, khi đến Km 491+800 (khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã va chạm với một xe máy xúc đi qua đường sắt.

Vụ tai nạn khiến lái xe máy xúc bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình. Hành khách đi trên đoàn tàu SE3 an toàn. Vụ tai nạn cũng khiến đầu máy 943 bị đổ, 3 toa xe sát đầu máy bị trật bánh, máy xúc bị hư hỏng.



Hiện trường vụ lật tàu sáng 3/9

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe máy xúc thiếu chú ý quan sát khi đi qua đường sắt, cố tình cho xe vượt qua lối đi tự mở đã được rào thu hẹp. Hiện Tổng công ty đường sắt Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc.

Hữu Duy