TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, nhiều khu dân cư bị chia cắt

10:27 14/09/2026

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập, giao thông chia cắt cục bộ. Hàng trăm nhà dân, diện tích sản xuất bị ảnh hưởng, trong khi nhiều tuyến đường xuất hiện điểm sạt lở.

Hàng trăm nhà dân bị ngập

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6 giờ ngày 14/9, mưa lớn vẫn gây ngập lụt và chia cắt tại nhiều địa phương, nhất là khu vực miền núi.

Trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý hiện ghi nhận 10 vị trí bị ngập, gây ách tắc giao thông. Tại các xã La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Lìa, Hướng Phùng, Kim Ngân, Kim Phú, Hướng Hiệp, Tân Lập, Vĩnh Ô và Khe Sanh, một số cầu tràn, ngầm tràn bị ngập, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra các tuyến đường bị ngập trên địa bàn xã Hướng Hiệp (Ảnh: Trường Nhật)

Tình trạng ngập lụt đã ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư. Xã Lao Bảo có 312 nhà bị ngập; phường Quảng Trị 105 nhà; xã Ba Lòng 126 nhà; xã Nam Hải Lăng 48 nhà. Riêng tại Trường Tiểu học và THCS xã Ba Lòng, nước ngập sâu từ 0,5-1m.

Tại xã Tuyên Phú, có 6 điểm ngập, chia cắt các cụm dân cư; xã Tuyên Hóa ghi nhận 3 điểm bị ngập nước.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có khoảng 344,5 ha lúa bị ngập, đổ ngã; 12,5 ha hoa màu tại xã Hiếu Giang bị ngập. Một số ao nuôi cá tại Tân Lập và Khe Sanh bị vỡ. Tại xã Sen Ngư, 5 hộ dân bị thiệt hại một phần mái nhà.

Nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông bị ảnh hưởng

Mưa lớn kéo theo sạt lở tại nhiều tuyến giao thông, đặc biệt ở khu vực miền núi. Trên Quốc lộ 15D, tại Km31 thuộc thôn Húc Nghì, xã Tà Rụt, khoảng 20 m^3 đất đá sạt xuống mặt đường. Tại Km10, tuyến đường đi Cửa khẩu La Lay, thuộc xã La Lay, tiếp tục ghi nhận khoảng 40 m^3 đất đá sạt lở.

Một tuyến đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang khoảng 300 m, thuộc xã Đakrông, bị sạt khoảng 4 m^3 đất đá. Tuyến đường nối xã Trường Sơn với xã Trường Xuân xảy ra sạt lở tại vị trí cách cầu Trường Sơn khoảng 4km, với khối

lượng khoảng 30 m³ đất đá.



Lực lượng chức năng khắc phục sự cố 3 xà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Đáng chú ý, tuyến đường liên xã tại thôn Trầm, xã Khe Sanh đi xã Hướng Phùng bị sạt lở, sụt lún trên chiều dài khoảng 15 m, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Một sự cố nghiêm trọng khác xảy ra tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh (Km651+084 tuyến đường sắt Bắc - Nam), thuộc xã Nam Hải Lăng. Do nước sông Ô Giang dâng cao, chảy xiết, 3 sà lan bị cuốn trôi về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu.

Sự cố này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đường sắt, Quốc lộ 1 và tuyến đường thủy nội địa, đòi hỏi các lực lượng liên quan nhanh chóng xử lý để bảo đảm an toàn giao thông.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương đang theo dõi sát tình hình, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt và sạt lở để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Lê Đình