

Sập giàn giáo khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Đang giám định tìm nguyên nhân

10:21 20/01/2018

Ông Vũ Tùng Dương, Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội (đơn vị thi công dự án) cho biết, sự cố xảy ra khi nhóm công nhân đang đổ bê tông sàn tầng 2 thì sàn bê tông và giàn giáo khu vực này bất ngờ bị sập đổ.

Mập mờ hợp đồng lao động

Liên quan tới vụ sập giàn giáo tại Dự án cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ ô tô trên đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 3 người tử vong xảy ra 2 ngày trước, trao đổi với PV, ngày 19/1, ông Vũ Tùng Dương – Phó TGD Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội (đơn vị thi công dự án) cho biết, sự cố xảy ra khi nhóm công nhân đang đổ bê tông sàn tầng 2 thì sàn bê tông và giàn giáo khu vực này bất ngờ bị sập đổ.



4 ô sàn bê tông tầng 2 cùng hệ thống giàn giáo sập đổ

Theo ông Vũ Tùng Dương, thời điểm xảy ra sự cố, một kỹ sư thuộc chi nhánh nhà thầu 115 là chỉ huy thi công. Lúc này có 21 công nhân làm việc, đổ được 20 xe bê tông tươi trên diện tích sàn hơn 200m². Trong đó, 3 người làm việc ở tầng 1 bị giàn giáo, bê tông đổ đè dẫn đến tử vong. Nhóm công nhân khác ở tầng 2, trong đó có 2 nữ công nhân và một nhân viên kỹ thuật xây dựng công trình thuộc công ty, trong quá trình tháo chạy đã bị thương.

Trước đó theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội về sự cố này, khi đang đổ bê tông được khoảng 4 ô sàn của tầng 2 (từ trục 9-11; C-D*) thì có hiện tượng chuyển vị và toàn bộ sàn bê tông và hệ thống giàn giáo tại khu vực này bị đổ sập xuống sàn cốt 0.00. Phần diện tích bị sập đổ khoảng 270m²/tổng số 1528m² tổng diện tích sàn. Nguyên nhân sự cố hiện đang được các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, xác định.

Sau khi nhận thông báo về sự cố, ban giám đốc công ty cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tích cực cứu người, đưa các nạn nhân vào viện cấp cứu, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

“Đây là sự cố nghiêm trọng về xây dựng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đơn vị đã về địa phương các gia đình gặp nạn động viên, chia sẻ và xin khắc phục thiệt, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trung cầu giám định, tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố”, ông Dương nói.

Về hợp đồng lao động của các công nhân, vị Phó TGĐ cho biết, công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội giao cho một đơn vị cấp dưới trực tiếp tuyển dụng, làm hợp đồng ngắn hạn với các công nhân do công trình chỉ thi công trong vài tháng. Tuy nhiên, ông Dương chưa cung cấp các hợp đồng lao động này.

Chưa tìm ra nguyên nhân sự cố

Ông Vũ Tùng Dương cũng cho biết, công trình này có kết cấu bình thường, diện tích mặt sàn rộng nhưng không có gì đặc biệt như những công trình xây dựng cao tầng khác. Theo kinh nghiệm cá nhân, ông cho rằng có thể hệ thống giàn giáo đã bị rung động, xô dịch khi đổ bê tông dẫn đến trọng lực không đều về một điểm dẫn khiến giàn giáo bị đổ sập.



Cơ quan chức năng đang tổ chức giám định để xác định nguyên nhân sự cố

Theo tìm hiểu, công trình khu vực cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ ô tô được cấp phép xây dựng ngày 14/11/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm. Công trình có quy mô cao 2 tầng nổi, tổng chiều cao 9,7m, 1 tầng hầm; kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối. Các ô sàn có nhịp rộng khoảng 6 - 9m, bề dày sàn 20cm. Công trình do công ty CP Phát triển đầu tư và Dịch vụ Việt Nhật làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Thiên Phúc làm nhà thầu tư vấn thiết kế. Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội là đơn vị thi công và Cty CP Xây dựng đô thị Hà Nội là nhà thầu tư vấn giám sát.

Công trình này được UBND quận Nam Từ Liêm cấp Giấy phép xây dựng ngày 14/11/2017, thông báo khởi công ngày 15/11/2017. Theo ông Nguyễn Viết Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, từ khi đơn vị thi công, chính quyền địa phương chưa tiến hành kiểm tra. Cuối tuần trước, UBND phường đã gửi thông báo sẽ kiểm tra công trình vào ngày thứ Năm (18/1), nhưng rạng sáng ngày 17/1 đã xảy ra tai nạn.

Sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công xây dựng, tổ chức bảo vệ hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, lập hồ sơ sự cố. Tại buổi kiểm tra hiện trường, các cơ quan chức năng giao UBND quận Nam Từ Liêm, Công an Nam Từ Liêm phối hợp tổ chức giám định tư pháp để xác định nguyên nhân. Đồng thời, đề xuất trưng cầu Viện Khoa học & Công nghệ xây dựng để xác định nguyên nhân.

Sở Xây dựng Hà Nội xác định chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết, khắc phục sự cố, chịu trách nhiệm giải quyết sự cố theo quy định của pháp luật.

Đức Thế