

Thái Nguyên: Đoàn liên ngành xác định nguyên nhân gây sụt lún tại huyện Định Hóa

18:00 21/01/2021

Vào đầu tháng 1/2021, tại cánh đồng xóm Pải, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, hai hố sụt lún đất, khoảng cách giữa hai hố khoảng 15m, xuất hiện tại hai thửa ruộng của người dân. Hố sụt lớn có dạng hình elip với chiều dài 13m, chiều rộng 8m, sâu khoảng 4m; hố sụt nhỏ rộng 3m, sâu khoảng 4m; bên trong không có nước.

Tại tỉnh Thái Nguyên, ngoài Định Hóa còn có nhiều địa phương khác có điều kiện địa chất tương tự đã xuất hiện tình trạng này như: xã Ký Phú, huyện Đại Từ; xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ... Để xác định nguyên nhân của sự việc, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành tiến hành kiểm tra thực địa và đưa ra kết luận khoa học để tránh gây hoang mang dư luận cũng như hướng khắc phục.



Hiện tượng sụt lún tại xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa - Hố sụt đầu tiên sau đó vài ngày thì xuất hiện hố sụt thứ 2. (Ảnh: Hoàng Thiệp)

Hiện tượng sụt lún tại xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa xuất hiện hố sụt lún đầu tiên sau đó vài ngày thì xuất hiện hố sụt lún thứ 2. Tỉnh Thái Nguyên đã lập đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh gồm đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân là do khu vực tồn tại tầng đá vôi nứt nẻ, các hang Karst ngấm dưới lớp đất phủ có độ dày không lớn.



Hố sụt thứ 2. (Ảnh: Hoàng Thiệp)

Quá trình suy giảm mực nước ngầm trong tầng đá vôi nứt nẻ vào mùa khô đã dẫn đến lớp đất phủ phía trên bị sập, sụt. Tuy nhiên, để có đủ cơ sở đánh giá quy mô, mức độ ảnh hưởng cần phải có biện pháp nghiên cứu kỹ thuật và điều tra đánh giá chuyên sâu.

Để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không đến gần các hố sụt lún; đồng thời tiến hành đắp bờ bao, lập hàng rào bao quanh, cắm biển báo nguy hiểm, ngăn không cho người, gia súc đến gần và tuyên truyền cho người dân hiểu về nguyên nhân gây ra hố sụt để tránh gây tâm lý hoang mang lo lắng. Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền theo dõi din bin các hố sụt có phương án xử lý kịp thời.



Để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không đến gần các hố sụt lún. (Ảnh: Hoàng Thiệp)

Hiện tượng này trước đây đã từng xảy ra tại xóm Thái Chi, xã Kim Phụng, huyện Định Hóa, vào tháng 2/2020, nguyên nhân cũng được các cơ quan chức năng xác định tương tự như các hố sụt ở xã Phụng Tiến.

Hoàng Thiệp