

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai trên các tuyến đường tỉnh do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn

06:12 26/09/2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa ký và ban hành Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai trên các tuyến đường tỉnh do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 7, tháng 8 và các cơn bão số 2, số 3 năm 2024.



Điểm sạt lở trên tuyến QL15C gần cổng Trường PTDT BÁN TRÚ THCS Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Các đợt mưa lớn trong tháng 7, 8 và các cơn bão số 2, số 3 (bão Yagi) năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 01/7/2024 đến ngày 11/9/2024 đã gây ra nhiều thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như: sạt lở taluy âm, sạt lở taluy dương, xói trôi mặt, lở đường, hư hỏng cống, rãnh dọc, sình lún, bong tróc mặt đường... trên các tuyến đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải được giao quản lý; các khối lượng thiệt hại này có diễn biến tiếp tục hư hỏng, lún sụt ngày một sâu hơn, nhiều vị trí có nguy cơ xảy ra đứt đường.

Các biện pháp khẩn cấp áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì CTGT và ĐHHĐ vận tải HKCC, các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương nơi có thiệt hại và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 22/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023)

Cụ thể, các tuyến đường Cẩm Sơn - Quý Lộc - Kiểu (Đường tỉnh 518B) huyện Cẩm Thủy, xói lở lề đường 2 vị trí, hư hỏng mặt đường tại 1 vị trí; đường Mục Sơn - Hón Can, huyện Thường Xuân (Đường tỉnh 519) bị sạt taluy dương hơn 11 vị trí, sạt lở taluy âm tại 1 vị trí tại Km18+800; đường thị trấn Sao Vàng Bình Sơn - Luận Thành - Bù Đồn, huyện Thọ Xuân và Thường Xuân (Đường tỉnh 519B), sạt taluy dương, sa bồi cống hơn 51 vị trí, sạt lở taluy âm tại 2 vị trí tại Km8+720, Km9+810; đường Vạn Mai - Trung Sơn, huyện Mường Lát (Đường tỉnh 521), sạt taluy dương, sạt lở đá lẫn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống hơn 139 vị trí, sạt lở taluy âm 4 vị trí tại Km4+050, Km14+905, Km15+800, Km17+920, hư hỏng cống 4 vị trí tại Km4+050, Km8+500, Km14+550, Km21+200; đường Ban Công - Phú Lệ huyện Bá Thước và Quan Hóa (Đường tỉnh 521C), bị sạt taluy dương, phá đá hơn 23 vị trí, sạt lở taluy âm tại 2 vị trí tại Km13+250, Km36+300; đường thị trấn Mường Lát - Mường Lý (Đường tỉnh 521D), bị sạt taluy dương, sạt lở đá lẫn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc hơn 44 vị trí; đường Tén Tàn - Quang Chiểu - Mường Chanh, huyện Mường Lát (Đường tỉnh 521E), sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống hơn 109 vị trí, sạt lở taluy âm 4 vị trí tại Km2+130, Km5+630, Km17+250, Km24+150, sạt lở taluy đầu cống 2 vị trí tại Km17+260, Km22+080, xói lở lề đường tại Km17+580, hư hỏng rãnh dọc; đường Cẩm Tú - Điền Lư, huyện Cẩm Thủy (Đường tỉnh 523B), sạt taluy dương, sa bồi mặt đường hơn 11 vị trí, hư hỏng mặt đường 9 vị trí, sạt trượt, hư hỏng sân hạ lưu, mái taluy cống 7 vị trí, xói lở lề đường 19 vị trí; đường Cẩm Phong - Cẩm Lương - Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy (Đường tỉnh 523E), hư hỏng cống tại Km4+050, xói lở lề đường 7 vị trí.

Đường Lang Chánh - Yên Khương (Đường tỉnh 530), sạt taluy dương, sạt lở đá lẫn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc hơn 33 vị trí, sạt lở taluy âm tại 4 vị trí tại Km8+691, Km9+720, Km9+760, Km15+490, Km33+710, hư hỏng tứ nón cầu Ka Lọt tại Km13+400, hư hỏng rãnh dọc tại 1 vị trí, xói lở lề đường tại 13 vị trí; đường Lang Chánh - Trung Hạ (Đường tỉnh 530B), sạt taluy dương, sạt lở đá lẫn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống hơn 56 vị trí, sạt lở taluy âm tại Km32+620; đường Sông Lò - Nam Động (Đường tỉnh 530C) huyện Quan Hóa

, sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi rãnh dọc hơn 31 vị trí, sạt lở taluy âm tại Km13+310; đường Pù Nhi - Mường Chanh, huyện Mường Lát, sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống hơn 122 vị trí, sạt lở taluy âm tại Km34+300 chiều dài khoảng 16m, hư hỏng cống 4 vị trí tại Km10+170, Km13+760, Km14+170, Km17+270, hư hỏng mặt đường 2 vị trí tại Km4+670, Km4+705, sạt lở cửa xả rãnh dọc tại Km29+530, hư hỏng rãnh dọc; đường Tuần tra Biên giới huyện Quan Sơn - Thường Xuân, sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống hơn 145 vị trí, sạt lở taluy âm tại Km33+585, hư hỏng mặt đường tại Km17+600.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường để đánh giá hiện trạng, xác nhận tình trạng hư hỏng (bao gồm phạm vi), giải pháp xử lý sơ bộ, nguồn vốn ngân sách tỉnh, sự cần thiết phải sửa chữa, khắc phục hậu quả làm cơ sở quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đảm bảo theo quy định; tham mưu, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 03/10/2024.

UBND các huyện: Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Thọ Xuân, Mường Lát, Quan Hoá, Lang Chánh, Quan Sơn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã nơi có thiệt hại phối hợp với Sở Giao thông vận tải, tạo điều kiện về mặt bằng để xử lý khắc phục tại các vị trí sụt trượt, bố trí các vị trí đổ đất đá sụt trượt phù hợp để Sở Giao thông vận tải có cơ sở triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý qua địa bàn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ trong thời gian sớm nhất.

Khánh An