

## **Toyota triệu hồi gần 43.000 chiếc xe Highlander vì lỗi chết máy**

08:25 02/04/2020

Hãng xe Nhật Bản mới đây đã phải ra thông báo triệu hồi gần 43.000 chiếc SUV Toyota Highlander tại thị trường Bắc Mỹ do nguy cơ chết máy đột ngột có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.



*Mẫu Toyota Highlander 2020*

Hãng xe Nhật Bản cho biết, nguyên nhân của đợt triệu hồi Toyota Highlander 2020 được xác định là do lỗi lập trình phần mềm điều khiển cho hệ thống cung cấp nhiên liệu đã hoạt động không chính xác khiến xe không khởi động lại được.

Hiện Toyota đưa ra phương án xử lý là cập nhật lại phần mềm cho các mẫu xe này. Sẽ có khoảng 4.000 chiếc Toyota Highlander phiên bản 2020 tại Canada và 39.000 chiếc tại Mỹ bị triệu hồi vì lỗi phần mềm điều khiển. Toyota Highlander 2020 dính lỗi tại Bắc Mỹ hiện sử dụng động cơ xăng V6 3.5L (ký hiệu 2GR-FKS).

Đáng chú ý, hồi đầu tháng 3 vừa qua, Toyota cũng đã phải triệu hồi tới gần 2 triệu xe tại Bắc Mỹ liên quan đến hệ thống bơm xăng dẫn tới nguy cơ xe bị chết máy đột ngột. Trong số này có phiên bản 2018-2019 của các dòng Lexus

GS350, LS500, LX570, RX350...; đáng quan tâm trong số này có cả các mẫu Highlander.

**PV**