

Triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu từ tàu Hoàng Thiên 99

12:15 16/12/2022

Tàu Hoàng Thiên 99 chở theo khoảng 2 tấn dầu D.O cùng 70 tấn hàng hóa bất ngờ bị lật ở cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng triển khai đầy đủ các biện pháp nhằm ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra từ tàu vận tải Hoàng Thiên 99.



Tàu Hoàng Thiên 99 bất ngờ bị lật nghiêng khi đang nhận hàng. (Ảnh: PĐ)

Trước đó, ngày 15/12, tàu Hoàng Thiên 99, trọng tải 156,2 DWT, quốc tịch Việt Nam, thuộc Công ty Cổ phần vận tải Phú Quý Express, do ông Phan Đình Đồng (sinh năm 1968) làm thuyền trưởng đang nhận hàng tại cầu B1 cảng vận tải Phan Thiết để vận chuyển ra đảo Phú Quý (Bình Thuận) thì bất ngờ bị nghiêng, chìm một nửa tàu về mạn trái, các thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu Hoàng Thiên có khoảng 2 tấn dầu DO (tất cả các hầm chứa dầu đã được khóa van), khoảng 70 tấn hàng hóa các loại.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng các lực lượng (Công an tỉnh Bình Thuận, Cảng vụ Bình Thuận, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam) triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra; trục vớt hàng hóa trên tàu bị rơi xuống nước; hướng dẫn, phân luồng di chuyển của các phương tiện, tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cảng và cửa biển Phan Thiết.

Đến sáng 16/12, các đơn vị đã triển khai xong công tác thả phao quây chuyên dụng xung quanh tàu để đề phòng sự cố tràn dầu có thể xảy ra, đồng thời lên phương án, huy động lực lượng, phương tiện để trục vớt tàu Hoàng Thiên 99 vào thời gian sớm nhất.

PV (t/h)