TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệu hồi gần 750 chiếc Lexus tại thị trường Việt Nam

14:19 17/09/2020

Theo chương trình phê duyệt, số lượng 749 xe Lexus bị triệu hồi để thay thế bơm nhiên liệu bao gồm các dòng xe: GS, LX, NX và RX, có thời gian sản xuất từ năm 2015 đến năm 2019.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt chương trình triệu hồi đối với hàng loạt mẫu xe hạng sang Lexus bán trên thị trường.



Triệu hồi gần 750 chiếc Lexus tại thị trường Việt Nam

Thời gian tiến hành bắt đầu triệu hồi từ ngày 4/9/2020 và dự kiến kết thúc vào ngày 4/9/2023. Mỗi xe bị ảnh hưởng sẽ mất khoảng 1,7 giờ đến 4,2 giờ để kiểm

tra và thay thế.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng xuất hiện hiện tượng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô. Đông thời, xe có hiện tượng động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nguyên nhân được xác định là do các xe trong diện ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu để cung nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm thấp áp này có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất.

Điều này dẫn tới việc cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Khi cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới các đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc để được kiểm tra và thay thế bơm xăng mới.

Tâm An