

Triệu hồi hơn 100 xe Audi tại Việt Nam do nguy cơ nứt đai ốc

16:09 21/11/2021

Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố thông tin về chương trình triệu hồi để thay thế các đai ốc liên kết của hệ thống treo trực sau trên xe Audi model 2019 đến 2021 do Công ty TNHH Ô Tô Á Châu nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi số hiệu 42L1 của hãng Audi.



Audi A6 công bố trong triệu hồi này. Nguồn: Internet.

Theo đó, nhà phân phối xe sang Audi tại Việt Nam bắt đầu triển khai đợt triệu hồi tổng cộng 104 xe, gồm các mẫu Audi A4, A6, A7, Q5, Q7, Q8 đã bán ra tại Việt Nam. Tất cả xe này sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 02/2021.

Trên các xe được triệu hồi có một số đai ốc dùng để kết nối dầm sau của xe và thanh dẫn hướng trên hệ thống treo trực sau có thể bị lỗi trong quá trình chế

tạo và những đai ốc này có thể đã được lắp lên một số xe Audi được sản xuất trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021.

Trong quá trình vận hành, kết hợp với các điều kiện ăn mòn từ môi trường bên ngoài thì các đai ốc này có thể bị nứt (gãy). Điều này có thể gây ra sự mất liên kết giữa bánh xe với hệ thống treo trục sau.

Nếu tình trạng này xảy ra trên xe, người lái có thể nhận biết khi có hiện tượng tay lái bị lệch khi lái thẳng về phía trước hoặc xe bị lệch sang một bên khi phanh hoặc tăng tốc. Không loại trừ khả năng trục sau của xe có thể đột ngột đổi hướng trong quá trình di chuyển và mất kiểm soát ở tốc độ cao. Điều này dẫn đến xe có thể bị mất kiểm soát hoặc gây ra tai nạn mà không thể được nhận biết trước.

Đợt triệu hồi của Audi tại Việt Nam kéo dài từ ngày 15/11/2021 đến 14/11/2024. Thời gian kiểm tra, thay thế đai ốc mới dự kiến là khoảng 1,5 giờ cho mỗi xe.

Linh Tuệ