

## **Triệu hồi hơn 2.300 chiếc xe Honda Rebel 300 tại thị trường Việt Nam do lỗi hộp số**

15:07 20/06/2019

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra thông báo triệu hồi 2.358 chiếc xe Honda Rebel 300 để kiểm tra và thay thế trực sơ cấp hộp số của xe.

Những chiếc xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này có thời gian sản xuất từ ngày 3/7/2018 đến ngày 25/10/2018 do Công ty Honda Việt Nam (HVN) nhập khẩu và phân phối.

Trên một số xe bị ảnh hưởng, trong quá trình chuyển số sang số 2 (bao gồm lên số và về số), phát sinh tiếng ồn bất thường tại vị trí hộp số. Trong một số trường hợp, có thể dẫn đến bánh sau bị kẹt cứng và động cơ dừng hoạt động gây nguy hiểm cho người vận hành xe.



*Những chiếc xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này có thời gian sản xuất từ ngày 3/7/2018 đến ngày 25/10/2018 (Ảnh minh họa)*

Nguyên nhân được xác định là do vòng chặn (phe cài) hãm bánh răng trên trục số sơ cấp bị trượt ra khỏi rãnh giữ, từ đó dẫn đến bánh răng rung động trong quá trình vận hành, một số trường hợp gây kẹt và bó bánh răng; ngoài ra, đường kính ngoài của đồ gá dẫn hướng lắp vòng chặn bánh răng lớn hơn tiêu chuẩn cho phép khiến cho vòng chặn có hiện tượng bị lỏng khi được lắp trên trục.

Thời gian bắt đầu tiến hành triệu hồi để khắc phục lỗi bắt đầu từ ngày 19/6/2019, kéo dài đến ngày 19/6/2021. Mỗi xe sẽ mất khoảng 6-8 giờ để kiểm tra và thay thế.

**Ngọc Lan**